REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL
SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA

AVISOS TEMPORARIOS Y PRELIMINARES VIGENTES





AVISOS TEMPORARIOS Y PRELIMINARES

Vigentes al 31 de Octubre de 2026

CONTENIDO

I AVISOS TEMPORARIOS
II AVISOS PRELIMINARES

Departamento Ayudas a la Navegación
División Seguridad Náutica

AVISOS TEMPORARIOS

*28/2023(T) RÍO DE LA PLATA
CANAL DE ACCESO A RÍO SAN JUAN
Según información recibida de la Dirección Nacional de Hidrografía, se han constatado dos valores determinantes a lo largo del canal balizado, según los siguientes detalles:
– En 34°16.45' S 057°59.83' W, a 100 mts. al ENE del Boyarín N°4 (Aguas Seguras), profundidad 1,20 mts.
– En 34°16.44' S 057°59.71' W, a 10 mts. al WSW del Boyarín N°3 (Aguas Seguras), profundidad 1,50 mts.
Se recomienda a los navegantes solicitar información de altura de las aguas al Destacamento de Prefectura San Juan, Cel. 099 678 252.

Carta náutica afectada: N° 62.

Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
ACCESS CHANNEL TO RÍO SAN JUAN
According to information received from the National Directorate of Hydrography, two values have been determinants along the buoyed channel, according to the following details:
– In 34°16.45' S 057°59.83' W, at 100 meters. to the ENE of Safe Water Buoy N°4, depth 1.20 meters.
– In 34°16.44' S 057°59.71' W, at 10 meters. to the WSW of Safe Water Buoy N°3, depth 1.50 meters.
Mariners are recommended to request information on the height of the waters from the Prefecture Station San Juan, Cel. 099 678 252.

Nautical chart affected: N° 62.

Authority: SOHMA

*26/2024(T) RÍO DE LA PLATA
PROXIMIDADES BANCO DE LOS PESCADORES
EMBARCACIÓN HUNDIDA
En 34º29.946' S 057º53.183' W aproximadamente se encuentra embarcación hundida ''Carpe Diem'' Mat. REY 025187.
Señalizada por Boyarín Peligro Reciente en 34°29.95' S 057°53.15' W, de luz blanca a destellos (2 cada 10 segundos).

Se recomienda navegar con precaución en la zona.

Carta náutica afectada: N° 52.

Autoridad: SOHMA

AVISOS TEMPORARIOS

RÍO DE LA PLATA
BANCO DE LOS PESCADORES VICINITY
WRECK REPORTED
Wreck of ship “Carpe Diem” reported on 34º29.946’ S 057º53.183’ W, Mat. REY 025187.
Marked by Emergency Wreck Marking Buoy at 34°29.95’ S 057°53.15’ W, 2 white flashes 10 seconds.

Navigate with caution in the area.

Nautical chart affected: N° 52.

Authority: SOHMA

*28/2024(T) RÍO DE LA PLATA
PROXIMIDADES PUNTA BRAVA
EMBARCACIÓN SEMIHUNDIDA
En 34º57.85’ S 056º09.45’ W se encuentra embarcación semihundida “Dale Palo’’ Mat. 1072, con parte de su estructura sobre el nivel del agua, señalizada por Boyarín Peligro Reciente de luz amarilla a destellos (1 cada 3 segundos).

Se recomienda navegar con precaución en la zona.

Carta náutica afectada: N° 41.

Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
PUNTA BRAVA VICINITY
WRECK REPORTED
Wreck of ship “Dale Palo” Mat. 1072, reported on 34º57.85’ S 056º09.45’ W, with part of its structure above water level, marked by Emergency Wreck Marking Buoy, yellow flash 3 seconds.

Navigate with caution in the area.

Nautical chart affected: N° 41.

Authority: SOHMA

AVISOS TEMPORARIOS

*44/2024(T) RÍO DE LA PLATA
CANAL DE ACCESO A PUERTO MONTEVIDEO
Se esta realizando recambio del balizamiento del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo, por señales con estructura de mayor porte.
La nueva altura focal de las mismas pasa a ser de 4 metros.

Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
ACCESS CHANNEL TO MONTEVIDEO HARBOR
The beaconing of the Access Channel Montevideo Harbor, is being replaced by signs with a larger structure.
New focal height becomes 4 meters.

Authority: SOHMA

*41/2025(T) RÍO DE LA PLATA
ENSENADA DE COLONIA
Fondeada Boya Especial con equipamiento oceanográfico en la siguiente posición:
34º27’00.94” S 057º52’05.28” W
Con las siguientes características:
Color: Amarillo
Marca de tope: Cruz amarilla
Luz: 5 Destellos amarillos cada 20 segundos

Carta náutica afectada: Nº 52
Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
ENSENADA DE COLONIA
Special Buoy with oceanographic equipment anchored in the following position:
34º27’00.94” S 057º52’05.28” W
With the following characteristics:
Colour: Yellow
Marca de tope: Cruz amarilla
Light: 5 Yellow flashes 20 seconds

Nautical chart affected: Nº 52

Authority: SOHMA

AVISOS TEMPORARIOS

*66/2025(T) RÍO DE LA PLATA
PUERTO DE MONTEVIDEO
Se encuentran realizando obras de ampliación portuaria dentro del área delimitada por los siguientes puntos y la línea de costa:

1. 34º54.35' S	056º13.43' W
2. 34º54.41' S	056º13.44' W
3. 34º54.50' S	056º13.49' W
4. 34º54.61' S	056º13.43' W
5. 34º54.80' S	056º13.43' W

Anula Aviso Temporario *61/2025(T).

Carta náutica afectada: N° 41.

Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
MONTEVIDEO HARBOR
Expansion tasks in progress in Montevideo harbor in the area delimited by the following points and coast line:

1. 34º54.35' S	056º13.43' W
2. 34º54.41' S	056º13.44' W
3. 34º54.50' S	056º13.49' W
4. 34º54.61' S	056º13.43' W
5. 34º54.80' S	056º13.43' W

Temporary Notice *61/2025(T), cancelled.

Nautical chart affected: N° 41.

Authority: SOHMA

*52/2025(T) RÍO URUGUAY
PASO SAN FRANCISCO
Se establece de forma provisoria el siguiente servicio de balizamiento:
– Boya Lateral Babor Km. 216.2 en 32°14'30" S 058°06'26" W
Con las siguientes características:
Color: verde
Marca de tope: cilindro verde
Sin lumínica

Anula Aviso Temporario N° *42/2025(T).

Carta náutica afectada: Nº 901

Autoridad: SOHMA

AVISOS TEMPORARIOS

RÍO URUGUAY
PASO SAN FRANCISCO
Established provisionally the following beaconing service:
– Port Hand Buoy Km. 216.2 in 32°14'30" S 058°06'26" W
With the following characteristics:
Colour: green
Topmark: green cylinder
Without light

Temporary Notice N° *42/2025(T), cancelled.

Nautical chart affected: Nº 901

Authority: SOHMA

*25/2026(T) RÍO URUGUAY
NOVEDADES DE BALIZAMIENTO
Serán establecidos nuevos servicios de balizamiento entre los Km 207.8 al 336. Este servicio consta de la representación virtual de señales las que serán visualizadas a través de los sistemas de visualización de Cartografía Electrónica (ECDIS) con entrada de datos AIS.

Anula Aviso N° 0094.26

Autoridad: SOHMA

RÍO URUGUAY
BUOYAGE NEWS
New beacon services will be established between Km 207.8 and 336. This service consists of the virtual representation of signals, which will be displayed through the Electronic Cartography Display Systems (ECDIS) with AIS data input.

Notice N°0094.26, cancelled

Authority: SOHMA

AVISOS TEMPORARIOS

*43/2026(T) RÍO DE LA PLATA
EMBARCACIÓN HUNDIDA
En 34°53.916' S 055°16.691' W se encuentra embarcación hundida "El Chispas".
Eslora 5.05 mts., Manga 2.13 mts., Puntal 0.81 mts.

La misma se encuentra sin señalizar.

Navegar con precaución en la zona.

Anula Aviso N°0508.26.

RÍO DE LA PLATA
WRECK
In 34°53.916' S 055°16.691' W reported sunken vessel "El Chispas".
Lenght 5.05 mts., Beam 2.13 mts., Depth 0.81 mts.

It is unmarked.

Navigate with caution in the area.

Notice N°0508.26, cancelled.

*44/2026(T) RÍO DE LA PLATA
EMBARCACIÓN HUNDIDA
En 34°55.80' S 055°16.40' W, reportan embarcación hundida "Clara S".

La misma se encuentra sin señalizar.

Navegar con precaución en la zona.

Anula Aviso Nº 0507.26.

RÍO DE LA PLATA
WRECK
At 34°55.80' S 055°16.40' W, reported sunken vessel "Clara S".
It is unmarked.

Navigate with caution in the area.

Notice 0507.26, cancelled.

AVISOS PRELIMINARES

*53/2026 NUEVA PUBLICACIÓN NÁUTICA
PUBLICACIÓN N°2
Será publicada nueva edición de la publicación N°2 " Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas" en Enero del 2027.

Autoridad: SOHMA.

NEW NAUTICAL PUBLICATION
PUBLICATION N°2
A new edition of Publication No. 2 "Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas" will be published in January 2027.

Authority: SOHMA.

*54/2026 NUEVA EDICIÓN DE CARTAS NÁUTICAS
CARTAS NÁUTICAS Nº 39 y N°51
Serán publicadas nuevas ediciones de Cartas Náuticas en diciembre de 2026.
Anula Aviso Preliminar *47/2026 (P) y *48/2026 (P)

Autoridad: SOHMA.

NEW EDITIONS OF NAUTICAL CHARTS
NAUTICAL CHARTS Nº 39 and N°51
News editions of Nauticals Charts will be released on December 2026.
Preliminary Notice *47/2026 (P) and 48/2026 (P), cancelled.

Authority: SOHMA.