

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL
SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA



AVISOS TEMPORARIOS Y PRELIMINARES VIGENTES





AVISOS TEMPORARIOS Y PRELIMINARES

Vigentes al 30 de abril de 2026

CONTENIDO

- I AVISOS TEMPORARIOS
- II AVISOS PRELIMINARES

*Departamento Ayudas a la Navegación
División Seguridad Náutica*

AVISOS TEMPORARIOS

*28/2023(T) RÍO DE LA PLATA
CANAL DE ACCESO A RÍO SAN JUAN
Según información recibida de la Dirección Nacional de Hidrografía, se han constatado dos valores determinantes a lo largo del canal balizado, según los siguientes detalles:
– En 34°16.45' S 057°59.83' W, a 100 mts. al ENE del Boyarín N°4 (Aguas Seguras), profundidad 1,20 mts.
– En 34°16.44' S 057°59.71' W, a 10 mts. al WSW del Boyarín N°3 (Aguas Seguras), profundidad 1,50 mts.
Se recomienda a los navegantes solicitar información de altura de las aguas al Destacamento de Prefectura San Juan, Cel. 099 678 252.

Carta náutica afectada: N° 62.
Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
ACCESS CHANNEL TO RÍO SAN JUAN
According to information received from the National Directorate of Hydrography, two values have been determinants along the buoyed channel, according to the following details:
– In 34°16.45' S 057°59.83' W, at 100 meters. to the ENE of Safe Water Buoy N°4, depth 1.20 meters.
– In 34°16.44' S 057°59.71' W, at 10 meters. to the WSW of Safe Water Buoy N°3, depth 1.50 meters.
Mariners are recommended to request information on the height of the waters from the Prefecture Station San Juan, Cel. 099 678 252.

Nautical chart affected: N° 62.
Authority: SOHMA

*26/2024(T) RÍO DE LA PLATA
PROXIMIDADES BANCO DE LOS PESCADORES
EMBARCACIÓN HUNDIDA
En 34°29.946' S 057°53.183' W aproximadamente se encuentra embarcación hundida "Carpe Diem" Mat. REY 025187.
Señalizada por Boyarín Peligro Reciente en 34°29.95' S 057°53.15' W, de luz blanca a destellos (2 cada 10 segundos).
Se recomienda navegar con precaución en la zona.

Carta náutica afectada: N° 52.
Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
BANCO DE LOS PESCADORES VICINITY
WRECK REPORTED
Wreck of ship "Carpe Diem" reported on 34°29.946' S 057°53.183' W, Mat. REY 025187.
Marked by Emergency Wreck Marking Buoy at 34°29.95' S 057°53.15' W, 2 white flashes 10 seconds.
Navigate with caution in the area.

Nautical chart affected: N° 52.
Authority: SOHMA

AVISOS TEMPORARIOS

*28/2024(T) RÍO DE LA PLATA
 PROXIMIDADES PUNTA BRAVA
 EMBARCACIÓN SEMIHUNDIDA
 En 34°57.85' S 056°09.45' W se encuentra embarcación semihundida "Dale Palo" Mat. 1072, con parte de su estructura sobre el nivel del agua, señalizada por Boyarín Peligro Reciente de luz amarilla a destellos (1 cada 3 segundos).
 Se recomienda navegar con precaución en la zona.

Carta náutica afectada: N° 41.
 Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
 PUNTA BRAVA VICINITY
 WRECK REPORTED
 Wreck of ship "Dale Palo" Mat. 1072, reported on 34°57.85' S 056°09.45' W, with part of its structure above water level, marked by Emergency Wreck Marking Buoy, yellow flash 3 seconds.
 Navigate with caution in the area.

Nautical chart affected: N° 41.
 Authority: SOHMA

*44/2024(T) RÍO DE LA PLATA
 CANAL DE ACCESO A PUERTO MONTEVIDEO
 Se esta realizando recambio del balizamiento del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo, por señales con estructura de mayor porte.
 La nueva altura focal de las mismas pasa a ser de 4 metros.

Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
 ACCESS CHANNEL TO MONTEVIDEO HARBOR
 The beaconing of the Access Channel Montevideo Harbor, is being replaced by signs with a larger structure.
 New focal height becomes 4 meters.

Authority: SOHMA

*41/2025(T) RÍO DE LA PLATA
 ENSENADA DE COLONIA
 Fondeada Boya Especial con equipamiento oceanográfico en la siguiente posición:
 34°27'00.94" S 057°52'05.28" W
 Con las siguientes características:
 Color: Amarillo
 Marca de tope: Cruz amarilla
 Luz: 5 Destellos amarillos cada 20 segundos

Carta náutica afectada: N° 52
 Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
 ENSENADA DE COLONIA
 Special Buoy with oceanographic equipment anchored in the following position:
 34°27'00.94" S 057°52'05.28" W
 With the following characteristics:
 Colour: Yellow
 Marca de tope: Cruz amarilla
 Light: 5 Yellow flashes 20 seconds

Nautical chart affected: N° 52
 Authority: SOHMA

AVISOS TEMPORARIOS

*66/2025(T) RÍO DE LA PLATA
 PUERTO DE MONTEVIDEO
 Se encuentran realizando obras de ampliación portuaria dentro del área delimitada por los siguientes puntos y la línea de costa:

1. 34°54.35' S	056°13.43' W
2. 34°54.41' S	056°13.44' W
3. 34°54.50' S	056°13.49' W
4. 34°54.61' S	056°13.43' W
5. 34°54.80' S	056°13.43' W

Anula Aviso Temporario *61/2025(T).

Carta náutica afectada: N° 41.
 Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA
 MONTEVIDEO HARBOR
 Expansion tasks in progress in Montevideo harbor in the area delimited by the following points and coast line:

1. 34°54.35' S	056°13.43' W
2. 34°54.41' S	056°13.44' W
3. 34°54.50' S	056°13.49' W
4. 34°54.61' S	056°13.43' W
5. 34°54.80' S	056°13.43' W

Temporary Notice *61/2025(T), cancelled.

Nautical chart affected: N° 41.
 Authority: SOHMA

*52/2025(T) RÍO URUGUAY
 PASO SAN FRANCISCO
 Se establece de forma provisoria el siguiente servicio de balizamiento:
 – Boya Lateral Babor Km. 216.2 en 32°14'30" S 058°06'26" W
 Con las siguientes características:
 Color: verde
 Marca de tope: cilindro verde
 Sin lumínica

Anula Aviso Temporario N° *42/2025(T).
 Carta náutica afectada: N° 901
 Autoridad: SOHMA

RÍO URUGUAY
 PASO SAN FRANCISCO
 Established provisionally the following beaconing service:
 – Port Hand Buoy Km. 216.2 in 32°14'30" S 058°06'26" W
 With the following characteristics:
 Colour: green
 Topmark: green cylinder
 Without light

Temporary Notice N° *42/2025(T), cancelled.
 Nautical chart affected: N° 901
 Authority: SOHMA

AVISOS TEMPORARIOS

*25/2026(T) RÍO URUGUAY

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Serán establecidos nuevos servicios de balizamiento entre los Km 207.8 al 336. Este servicio consta de la representación virtual de señales las que serán visualizadas a través de los sistemas de visualización de Cartografía Electrónica (ECDIS) con entrada de datos AIS.

Anula Aviso N° 0094.26

Autoridad: SOHMA

RÍO URUGUAY

BUOYAGE NEWS

New beacon services will be established between Km 207.8 and 336. This service consists of the virtual representation of signals, which will be displayed through the Electronic Cartography Display Systems (ECDIS) with AIS data input.

Notice N°0094.26, cancelled

Authority: SOHMA

AVISOS PRELIMINARES

*32/2026 (P) NUEVA EDICIÓN DE CARTAS NÁUTICAS
CARTAS NÁUTICAS N° 10, 21 Y N° 705
Serán publicadas nuevas ediciones de Cartas Náuticas en Junio de 2026.

Autoridad: SOHMA

NEW EDITION OF NAUTICAL CHART
NAUTICAL CHARTS N° 10, 21 AND N° 705
New editions of Nautical Charts will be released on Junio 2026.

Authority: SOHMA