

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
ARMADA NACIONAL  
SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA



**AVISOS  
TEMPORARIOS  
Y  
PRELIMINARES  
VIGENTES**





# AVISOS TEMPORARIOS Y PRELIMINARES

*Vigentes al 31 de mayo de 2026*

## CONTENIDO

- I AVISOS TEMPORARIOS
- II AVISOS PRELIMINARES

*Departamento Ayudas a la Navegación  
División Seguridad Náutica*

---

**AVISOS TEMPORARIOS**

---

\*28/2023(T) RÍO DE LA PLATA  
CANAL DE ACCESO A RÍO SAN JUAN  
Según información recibida de la Dirección Nacional de Hidrografía, se han constatado dos valores determinantes a lo largo del canal balizado, según los siguientes detalles:  
– En 34°16.45' S 057°59.83' W, a 100 mts. al ENE del Boyarín N°4 (Aguas Seguras), profundidad 1,20 mts.  
– En 34°16.44' S 057°59.71' W, a 10 mts. al WSW del Boyarín N°3 (Aguas Seguras), profundidad 1,50 mts.  
Se recomienda a los navegantes solicitar información de altura de las aguas al Destacamento de Prefectura San Juan, Cel. 099 678 252.

Carta náutica afectada: N° 62.  
Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA  
ACCESS CHANNEL TO RÍO SAN JUAN  
According to information received from the National Directorate of Hydrography, two values have been determinants along the buoyed channel, according to the following details:  
– In 34°16.45' S 057°59.83' W, at 100 meters. to the ENE of Safe Water Buoy N°4, depth 1.20 meters.  
– In 34°16.44' S 057°59.71' W, at 10 meters. to the WSW of Safe Water Buoy N°3, depth 1.50 meters.  
Mariners are recommended to request information on the height of the waters from the Prefecture Station San Juan, Cel. 099 678 252.

Nautical chart affected: N° 62.  
Authority: SOHMA

\*26/2024(T) RÍO DE LA PLATA  
PROXIMIDADES BANCO DE LOS PESCADORES  
EMBARCACIÓN HUNDIDA  
En 34°29.946' S 057°53.183' W aproximadamente se encuentra embarcación hundida "Carpe Diem" Mat. REY 025187.  
Señalizada por Boyarín Peligro Reciente en 34°29.95' S 057°53.15' W, de luz blanca a destellos (2 cada 10 segundos).  
Se recomienda navegar con precaución en la zona.

Carta náutica afectada: N° 52.  
Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA  
BANCO DE LOS PESCADORES VICINITY  
WRECK REPORTED  
Wreck of ship "Carpe Diem" reported on 34°29.946' S 057°53.183' W, Mat. REY 025187.  
Marked by Emergency Wreck Marking Buoy at 34°29.95' S 057°53.15' W, 2 white flashes 10 seconds.  
Navigate with caution in the area.

Nautical chart affected: N° 52.  
Authority: SOHMA

---

**AVISOS TEMPORARIOS**

---

\*28/2024(T) RÍO DE LA PLATA  
PROXIMIDADES PUNTA BRAVA  
EMBARCACIÓN SEMIHUNDIDA  
En 34°57.85' S 056°09.45' W se encuentra embarcación semihundida "Dale Palo" Mat. 1072, con parte de su estructura sobre el nivel del agua, señalizada por Boyarín Peligro Reciente de luz amarilla a destellos (1 cada 3 segundos).  
Se recomienda navegar con precaución en la zona.

Carta náutica afectada: N° 41.  
Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA  
PUNTA BRAVA VICINITY  
WRECK REPORTED  
Wreck of ship "Dale Palo" Mat. 1072, reported on 34°57.85' S 056°09.45' W, with part of its structure above water level, marked by Emergency Wreck Marking Buoy, yellow flash 3 seconds.  
Navigate with caution in the area.

Nautical chart affected: N° 41.  
Authority: SOHMA

\*44/2024(T) RÍO DE LA PLATA  
CANAL DE ACCESO A PUERTO MONTEVIDEO  
Se esta realizando recambio del balizamiento del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo, por señales con estructura de mayor porte.  
La nueva altura focal de las mismas pasa a ser de 4 metros.

Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA  
ACCESS CHANNEL TO MONTEVIDEO HARBOR  
The beaconing of the Access Channel Montevideo Harbor, is being replaced by signs with a larger structure.  
New focal height becomes 4 meters.

Authority: SOHMA

\*41/2025(T) RÍO DE LA PLATA  
ENSENADA DE COLONIA  
Fondeada Boya Especial con equipamiento oceanográfico en la siguiente posición:  
34°27'00.94" S 057°52'05.28" W  
Con las siguientes características:  
Color: Amarillo  
Marca de tope: Cruz amarilla  
Luz: 5 Destellos amarillos cada 20 segundos

Carta náutica afectada: N° 52  
Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA  
ENSENADA DE COLONIA  
Special Buoy with oceanographic equipment anchored in the following position:  
34°27'00.94" S 057°52'05.28" W  
With the following characteristics:  
Colour: Yellow  
Marca de tope: Cruz amarilla  
Light: 5 Yellow flashes 20 seconds

Nautical chart affected: N° 52  
Authority: SOHMA

---

**AVISOS TEMPORARIOS**


---

\*66/2025(T) RÍO DE LA PLATA  
 PUERTO DE MONTEVIDEO  
 Se encuentran realizando obras de ampliación portuaria dentro del área delimitada por los siguientes puntos y la línea de costa:

1. 34°54.35' S	056°13.43' W
2. 34°54.41' S	056°13.44' W
3. 34°54.50' S	056°13.49' W
4. 34°54.61' S	056°13.43' W
5. 34°54.80' S	056°13.43' W

Anula Aviso Temporario \*61/2025(T).

Carta náutica afectada: N° 41.  
 Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA  
 MONTEVIDEO HARBOR  
 Expansion tasks in progress in Montevideo harbor in the area delimited by the following points and coast line:

1. 34°54.35' S	056°13.43' W
2. 34°54.41' S	056°13.44' W
3. 34°54.50' S	056°13.49' W
4. 34°54.61' S	056°13.43' W
5. 34°54.80' S	056°13.43' W

Temporary Notice \*61/2025(T), cancelled.

Nautical chart affected: N° 41.  
 Authority: SOHMA

\*52/2025(T) RÍO URUGUAY  
 PASO SAN FRANCISCO  
 Se establece de forma provisoria el siguiente servicio de balizamiento:  
 – Boya Lateral Babor Km. 216.2 en 32°14'30" S 058°06'26" W  
 Con las siguientes características:  
 Color: verde  
 Marca de tope: cilindro verde  
 Sin lumínica

Anula Aviso Temporario N° \*42/2025(T).  
 Carta náutica afectada: N° 901  
 Autoridad: SOHMA

RÍO URUGUAY  
 PASO SAN FRANCISCO  
 Established provisionally the following beaconing service:  
 – Port Hand Buoy Km. 216.2 in 32°14'30" S 058°06'26" W  
 With the following characteristics:  
 Colour: green  
 Topmark: green cylinder  
 Without light

Temporary Notice N° \*42/2025(T), cancelled.  
 Nautical chart affected: N° 901  
 Authority: SOHMA

---

**AVISOS TEMPORARIOS**

---

\*25/2026(T) RÍO URUGUAY

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Serán establecidos nuevos servicios de balizamiento entre los Km 207.8 al 336. Este servicio consta de la representación virtual de señales las que serán visualizadas a través de los sistemas de visualización de Cartografía Electrónica (ECDIS) con entrada de datos AIS.

Anula Aviso N° 0094.26

Autoridad: SOHMA

RÍO URUGUAY

**BUOYAGE NEWS**

New beacon services will be established between Km 207.8 and 336. This service consists of the virtual representation of signals, which will be displayed through the Electronic Cartography Display Systems (ECDIS) with AIS data input.

Notice N°0094.26, cancelled

Authority: SOHMA

---

**AVISOS PRELIMINARES**

---

\*35/2026 (P) NUEVA EDICIÓN DE CARTA NÁUTICA  
CARTA NÁUTICA N° 10

Será publicada nueva edición de Carta Náutica en Julio de 2026.

Autoridad: SOHMA

NEW EDITION OF NAUTICAL CHART  
NAUTICAL CHART N° 10

New edition of Nautical Chart will be released on July 2026.

Authority: SOHMA