

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL
SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA



AVURES VIGENTES AL DÍA DE HOY





REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0194.20

RIO DE LA PLATA

EMBARCACION HUNDIDA

**1- EN POSICION 34°35.58' S 057°48.95' W SE ENCUENTRA HUNDIDA
DRAGA "CLASSIC III", SEÑALIZADA CON UN BOYARIN ROJO AMARRADO AL CASCO.**

**2- SE FONDEA BOYA PELIGRO AISLADO EN POSICION 34°35.60' S 057°48.95' W.
LUZ: 2 DESTELLOS BLANCOS CADA 8 SEGUNDOS.
ALCANCE NOMINAL: 6 MILLAS NAUTICAS.**

**3- SE ESTABLECE UN AREA DE SEGURIDAD DE 50 METROS DE RADIO CON CENTRO
EN LA POSICION DE LA DRAGA.**

NAVEGAR CON PRECAUCIÓN EN LA ZONA.

ANULA AVISO Nº 0129.20

VIGENTE HASTA 052359 JUN.20

Vigente Hasta 052359 JUN.20 inclusive

Montevideo, 24/04/2020

Códigos Uso Interno

30

20



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0205.20

CANAL MARTIN GARCIA

TAREAS DE DRAGADO

BARRA DE SAN PEDRO

SE ENCUENTRA REALIZANDO TAREAS DE DRAGADO DRAGA B/BEL "MINERVA" ORSC ENTRE LOS KM 73 AL KM 75 ZONA DE DESCARGA UBICADA A 700 METROS AL ESTE DEL KM 90.

OBSTRUYE PARCIALMENTE LA NAVEGACION. BUQUES DEBERAN SOLICITAR PASO A DICHA DRAGA CON UNA HORA DE ANTELACION A ZONA DE OPERACIONES POR CANAL 81 VHF

ANULA AVISO 0204.20

Vigente Hasta 122359 JUN.20 inclusive

Montevideo, 1/05/2020

Códigos Uso Interno

49

20



INFORMACION ACTUALIZADA AL 29 DE MAYO DE 2020.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 - Casilla de Correo 1381 - Tels. 2309 3775 - 2309 3861 - Telefax. +598 2309 9220

E-mail sohma@armada.mil.uy

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº 0242.20

RIO URUGUAY - NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

ACCESO A RIO PARANA BRAVO

Nº 9010 – BOYA PAR KM 138 LATERAL BABOR, CORRIDA (95 MTS AL NW) Y LUZ NO CONFIABLE (DESTELLOS DEBILES)

Nº 9015 – BOYA KM 138.5 LATERAL BABOR, CORRIDA (103 MTS AL NNE)

Nº 9020 – BOYA KM 139 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (74 MTS AL E)

MUELLE ONTUR

Nº 9065 – BALIZA CABECERA NORTE KM 4.9, APAGADA

Nº 9070 – BALIZA DUQUE DE ALBA KM 5.0, APAGADA

PUNTA CARBÓN

Nº 9115 – BOYA KM 8.6 PUNTA CARBON LATERAL BABOR, APAGADA

PROXIMIDADES ARROYO DE LA AGRACIADA

Nº 9135 – BOYA KM 18.4 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9160 – BOYA KM 21.4 CANAL DE LA AGRACIADA LATERAL ESTRIBOR, APAGADA

PUNTA DEL ARENAL

Nº 9190 - BOYA LATERAL BABOR KM 27.6, CORRIDA 20 MTS AL SE

ZONA DE ALIJO Y COMPLEMENTO DE CARGA NORTE

Nº 9195 - BOYA ESPECIAL DE AMARRE NW W1, APAGADA

Nº 9200 - BOYA ESPECIAL DE AMARRE NE W2, APAGADA

Nº 9205 - BOYA ESPECIAL DE AMARRE SUR W3, APAGADA

CANAL MÁRQUEZ

Nº 9210 – BOYA KM 29.2 LATERAL BABOR, APAGADA Y CORRIDA 8 MTS AL W

Nº 9215 - BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 29.2, CORRIDA 16 MTS AL NE

Nº 9220 - BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 30.4, CORRIDA 14 MTS AL SW

Nº 9225 – BOYA KM 30.4 LATERAL BABOR, CORRIDA 18 MTS AL NE

Nº 9235 – BOYA KM 34.3 LATERAL BABOR, CORRIDA 2.3 MILLAS NAUTICAS AL NW

Nº 9240 - BOYA KM 34.7 LATERAL BABOR, CORRIDA 28 MTS AL NW

Nº 9245 - BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 34.7, CORRIDA 16 MTS AL N

PASO MÁRQUEZ

Nº 9255 – BOYA INTRAMAR IV KM 36.2 PELIGRO AISLADO, LUZ NO CONFIABLE (DESTELLOS IRREGULARES)

Nº 9260 – BOYA KM 36.7 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA Y SEMIHUNDIDA

Nº 9270 - BOYA LATERAL BABOR KM 36.7, CORRIDA 207 MTS AL NW

Nº 9280 – BOYA PAR KM 38.1 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9285 - BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 38.1, CORRIDA 29 MTS AL SW

Nº 9290 - BOYA PAR KM 39 LATERAL ESTIBOR, AVERIADA

Nº 9295 - BOYA LATERAL BABOR KM 39, CORRIDA 48 MTS AL W

Nº 9315 – BOYA KM 41.3 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9320 - BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 41.3, CORRIDA 28 MTS AL SW

Nº 9325 – BOYA KM 43.4 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA Y CORRIDA 25 MTS AL SW

PASO PUNTA AMARILLA

Nº 9355 – BOYA KM 49.1 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (284 MTS AL S) Y APAGADA

Nº 9360 – BOYA KM 49.8 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9380 – BOYA KM 53.6 LATERAL BABOR, CORRIDA, UBICADA EN EL MEDIO DEL CANAL PRINCIPAL, POS. LAT.

33º 28' 20.7 S, LONG 058º 26' 23.7 W, OBSTRUYE LA NAVEGACION

Nº 9385 - BOYA KM 53.6 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA

Nº 9405 – BOYA KM 54.6 LATERAL BABOR, APAGADA

CANAL DE LAS TARANTANAS

Nº 9415 – BOYA KM 58.4 MARIA CELIA PELIGRO AISLADO, CORRIDA (120 MTS AL SW) Y APAGADA

ISLA LOBOS CHICA

Nº 9445 – BOYA KM 64.3 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (59 MTS AL S) Y APAGADA

CANAL PRINCIPAL

Nº 9470 – BOYA KM 70.3 LATERAL BABOR, FALTANDO

PASO PUNTA CABALLOS

Nº 9480 – BOYA KM 73.8 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9500 – BOYA KM 75 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9505 – BOYA KM 76.3 CHATA Nº 17 PELIGRO AISLADO, APAGADA

CANAL DE LOS INGLESES

Nº 9515 – BOYA KM 77.6 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA

Nº 9520 – BOYA KM 78.8 LATERAL ESTRIBOR, LUZ NO CONFIABLE (DESTELLOS DEBILES)

Nº 9525 – BOYA KM 80 LATERAL BABOR, CORRIDA, UBICADA EN EL MEDIO DEL CANAL PRINCIPAL, POS. LAT. 33º 13' 47", LONG. 058º 24' 31", (OBSTRUYE LA NAVEGACION) APAGADA

Nº 9535 – BOYA KM 83.2 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA

PASO BARRIZAL

Nº 9555 – BOYA KM 87.2 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9560 - BOYA KM 88.4 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9570 – BOYA T8U ESPECIAL, APAGADA

Nº 9575 - BOYA KM 89.5 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9590 – BOYA T7A ESPECIAL CORRIDA (130 MTS AL SSW)

CANAL DE LA BARRA (ACCESO AL RIACHO GUALEGUAYCHÚ)

Nº 9595 – BOYA KM 94.3 ENTRADA RIO GUALEGUAYCHU CANAL PRINCIPAL ESTRIBOR, FALTANDO

PROXIMIDADES PUNTA RIOS

Nº 9640 – BOYA KM 94.2 DOÑA TEODOLINA PELIGRO AISLADO, FALTANDO

PROXIMIDADES PUERTO DE FRAY BENTOS

Nº 9715 – BOYA T5U ESPECIAL, CORRIDA (38 MTS AL W) Y APAGADA

PUENTE INTERNACIONAL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

Nº 9750 – BOYA PAR KM 104.2 LATERAL BABOR, CORRIDA (115 MTS AL NNW)

Nº 9755 – BOYA PAR KM 104.2 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (322 MTS AL SW) Y APAGADA

Nº 9760 – BOYA PAR KM 105.4 LATERAL BABOR, CORRIDA (251 MTS AL W)

Nº 9765 – BOYA PAR KM 105.4 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (246 MTS AL SSW) Y LUZ NO CONFIABLE (DESTELLOS IRREGULARES)

CANAL M'BOPICUA

Nº 9790 – BOYA T3U ESPECIAL, CORRIDA (45 MTS AL SSW) Y APAGADA

Nº 9800 – BALIZA DUQUE DE ALBA OESTE KM 110.4, APAGADA

PASO ABRIGO

Nº 9830 – BOYA T3A ESPECIAL, APAGADA

Nº 9840 – BOYA KM 108.9 LATERAL BABOR, APAGADA

PASO ÑANDUBAYZAL

Nº 9855 – BOYA KM 111.9 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA

CANAL DE LA FILOMENA

Nº 9940 – BOYA KM 125.6 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA

Nº 9950 – BOYA KM 128.4 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9960 – BOYA KM 131.6 LATERAL BABOR, APAGADA

Nº 9970 – BOYA KM 135.8 LATERAL BABOR, APAGADA

PASO MONTAÑA

Nº 10200 – BOYA KM 167.3 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (75 MTS AL S) Y APAGADA

Nº 10205 – BOYA PAR KM 167.7 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (63 MTS AL S)

Nº 10210 – BOYA PAR KM 167.7 LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE (LUZ FIJA)

Nº 10215 – BOYA KM 168.8 LATERAL BABOR, APAGADA Y CORRIDA (58 MTS AL S)

Nº 10220 – BOYA KM 169.6 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA

Nº 10230 – BOYA KM 170.6 LATERAL BABOR, APAGADA

CANAL DE ACCESO PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY

Nº 10355 – BOYA KM 0.800 LATERAL BABOR, CORRIDA (157 MTS AL S) Y LUZ NO CONFIABLE (LUZ FIJA)

PUENTE INTERNACIONAL GENERAL ARTIGAS

Nº 10585 – BOYA PAR KM 211.7 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (1134 MTS AL S) Y APAGADA

Nº 10590 – BOYA PAR KM 211.7 LATERAL BABOR, CORRIDA (717 MTS AL S) Y APAGADA

Nº 10600 – BOYA PAR KM 213 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (4.5 MILLAS NAUTICAS AL S) Y APAGADA

Nº 10605 – BOYA PAR KM 213 LATERAL BABOR, CORRIDA (462 MTS AL S) Y APAGADA

PASO SAN FRANCISCO

- Nº 10640 - BOYA KM 218.7 PELIGRO AISLADO, FALTANDO
- Nº 10655 - BOYA KM 219.8 LATERAL ESTRIBOR, FALTANDO

ISLA DEL QUEGUAY GRANDE

- Nº 10665 - BOYA KM 221.7 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA Y CORRIDA (160 MTS AL SE)
- Nº 10680 - BOYA KM 226.1 PELIGRO AISLADO, FALTANDO

PASO PERUCHO VERNE

- Nº 10710 - BOYA KM 230.8 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (70 MTS AL SSW)
- Nº 10715 - BOYA KM 234 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (235 MTS AL S)

PASO GRASERIA

- Nº 10730 - BOYA KM 242.6 LATERAL BABOR, FALTANDO

PASO CANCHA SECA

- Nº 10800 - BOYA KM 256.8 LATERAL ESTRIBOR, FALTANDO

PASO SAN JOSE

- Nº 10840 - BOYA KM 273.1 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (55 MTS AL SW)

PASO GUAVIYU

- Nº 10885 - BOYA PAR KM 282.6 LATERAL ESTRIBOR, FALTANDO
- Nº 10925 - BOYA KM 284.5 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (60 MTS AL SSW)
- Nº 10965 - BOYA PAR KM 293.3 LATERAL BABOR, CORRIDA (95 MTS AL SE)
- Nº 10970 - BOYA PAR KM 293.3 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (100 MTS AL E)
- Nº 10985 - BOYA KM 297.9 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (55 MTS AL E)

PASO HERVIDERO

- Nº 11000 - BOYA KM 304.5 LATERAL BABOR, FALTANDO
- Nº 11005 - BOYA KM 305.2 PELIGRO AISLADO, FALTANDO
- Nº 11010 - BOYA KM 305.7 LATERAL BABOR, CORRIDA (1100 MTS AL SSE)
- Nº 11015 - BOYA KM 307.4 LATERAL BABOR, CORRIDA (860 MTS AL NE)
- Nº 11020 - BOYA KM 308 LATERAL BABOR, CORRIDA (640 MTS AL SE)
- Nº 11025 - BOYA KM 308.2 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (175 MTS AL E)

PASO YUQUERI

- Nº 11095 - BOYA KM 326.1 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (80 MTS AL SW)

PASO CORRALITO

- Nº 11125 - BOYA PAR KM 329 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA (50 MTS AL SW)
- Nº 11145 - BOYA KM 330 LATERAL BABOR, FALTANDO

PASO LA CABALLADA

- Nº 11200 - BOYA KM 332.2 LATERAL ESTRIBOR, FALTANDO

ANULA AVISO Nº 0166.20

Vigente hasta 272359 JUN.20

Montevideo, 15 DE MAYO DE 2020

Códigos Uso Interno

30

22



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

INFORMACION ACTUALIZADA AL 29 DE MAYO DE 2020.

AVUR Nº: 0251.20

RIO DE LA PLATA

EMBARCACION HUNDIDA

ENTRE CUCHILLA ALTA Y SANTA LUCIA DEL ESTE, APROXIMADAMENTE
UNA MILLA Y MEDIA DE LA COSTA, REPORTADA HUNDIDA EMBARCACION
(E/D) "BRAIAN" MAT 747, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ESLORA 4.65 MTS,
MANGA 1.57, PUNTAL 063 MTS.

NAVEGAR CON PRECAUCION EN LA ZONA.

ANULA AVISO Nº 0172.20

Vigente Hasta 012359 JUL.20 inclusive

Montevideo, 19/05/2020

Códigos Uso Interno	16	14
---------------------	----	----



INFORMACION ACTUALIZADA AL 29 DE MAYO DE 2020.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 - Casilla de Correo 1381 - Tel. 2309 3775 - 2309 3861 Fax +598 2309 9220

E-mail sohma@armada.mil.uy

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº 0254.20

**RIO DE LA PLATA
NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

NOVEDADES ACTUALIZADAS: SEÑAL Nº 1255

CANAL ACCESO PUERTO DE MONTEVIDEO

Nº 1160 - BOYA AGUAS SEGURAS KM 42.4, SISTEMA RACON NO OPERATIVO

Nº 1170 - BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 39, FALTA

Nº 1285 - BOYA EJE KM 9.35 AGUAS SEGURAS, RACON FUERA DE SERVICIO

Nº 1330 - BOYA PAR KM 2 LATERAL ESTRIBOR, FALTA

Nº 1390 - BOYA LATERAL BABOR ESPIGON "B" - RETIRADA TEMPORALMENTE A CABECERA DE MUELLE "A"

ACCESO RIO SANTA LUCIA

Nº 1575 BOYA EMISARIO PUNTA DEL TIGRE ESPECIAL, FALTA

BANCO ORTÍZ - PROXIMIDADES PUNTA PAVÓN

Nº 1635 - BOYA MOLA MOLA PELIGRO AISLADO, FALTA

ACCESO RIO ROSARIO

Nº 1685 - BOYA EJE CANAL RIO ROSARIO AGUAS SEGURAS, FALTA

PROXIMIDADES PUERTO SAUCE

Nº 1735 - BOYA LATERAL ESTRIBOR PUNTA ARTILLEROS - RETIRADA TEMPORALMENTE

CANAL SAN GABRIEL

Nº 1820 - BOYA Nº 4 LATERAL ESTRIBOR, FALTA

CANAL DE ACCESO A RIO SAN JUAN

Nº 1855 - BOYA EJE CANAL DE ACCESO AGUAS SEGURAS, CORRIDA 1 CABLE AL NW

CANAL DE ACCESO ARROYO CONCHILLAS O SAN FRANCISCO

Nº 1910 - BOYARÍN Nº 3 LATERAL ESTRIBOR, FALTA

CANAL PUNTA INDIO

Nº 3045 - BOYA PAR KM 227 LATERAL BABOR FALTA, SE ENCUENTRA ENCUESTRA VARADA EN PLAYA CERCANA A PARQUE ROOSEVELT, SIN EQUIPO LUMINICO.

CANAL INTERMEDIO

Nº 3470 BOYA Nº 33 KM 105 AGUAS SEGURAS, APAGADA

PASO BANCO CHICO

Nº 3530 - BOYA PAR KM 73.6 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA

GASODUCTO

Nº 5065 - BOYA GASODUCTO KM 12 ESPECIAL, FALTA

LIMITE EXTERIOR

Nº 6375 - BOYA ESPECIAL OCEANOGRAFICA, FALTA

PROXIMIDADES CANAL PUNTA INDIO

Nº 8050 - BOYARIN "TABARE II" PELIGRO AISLADO FALTA

PROXIMIDADES CANALES A MARTÍN GARCÍA

Nº 8125 - BOYA TUNG PELIGRO AISLADO, FALTA

ANULA AVISO Nº 0243.20

Vigente hasta 302359 JUN.20

Montevideo, 19/05/2020

Códigos Uso Interno	07	27
---------------------	----	----



INFORMACION ACTUALIZADA AL 29 DE MAYO DE 2020.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 - Casilla de Correo 1381 - Tels. 2309 3775 - 2309 3861 - Telefax. +598 2309 9220

E-mail sohma@armada.mil.uy

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº 0256.20

**OCEANO ATLANTICO
NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

PUERTO LA PALOMA

Nº 0025 - BOYA BAJO 18 DE JULIO CARDINAL SUR, FALTA

Nº 0045 - BOYA LATERAL ESTRIBOR Nº 1, FALTA

Nº 0050 - BOYA LATERAL BABOR Nº 1, FALTA

Nº 0055 - BOYA LATERAL ESTRIBOR Nº 2, FALTA

Nº 0060 - BOYA LATERAL BABOR Nº 2, FALTA

Nº 0065 - BOYA LATERAL ESTRIBOR Nº 3, FALTA

Nº 0070 - BOYA LATERAL BABOR Nº 3, FALTA

**PROXIMIDADES PUNTA JOSÉ IGNACIO
TERMINAL PETROLERA ANCAP
Nº 0095 - BOYA PETROLERA, APAGADA**

BAJO SAN JORGE

Nº 0105 - BOYA PELIGRO AISLADO, CORRIDA Y SIN MARCA DE TOPE

ANULA AVISO Nº 0173.20

Vigente hasta 022359 JUN.20

Montevideo, 20 de Mayo 2020

Códigos Uso Interno

16

18



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

INFORMACION ACTUALIZADA AL 29 DE MAYO DE 2020.

AVUR Nº: 0258.20

RIO URUGUAY

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

COMO COMPLEMENTO AL AVISO TEMPORARIO *68/2019(T) SE INFORMA LAS
SIGUIENTES NOVEDADES DE BALIZAMIENTO:

BOYA KM 107.2 LATERAL BABOR, CORRIDA 47 MTS AL SSW Y APAGADA
BOYA KM 115.6 LATERLA BABOR, LUZ NO CONFIABLE CON DESTELLOS IRREGULARES
BOYA KM 118.5 LATERAL BABOR, APAGADA
BOYA KM 120.3 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA
BOYA KM 121.3 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA
BOYA KM 123 LATERAL BABOR, APAGADA
BOYA KM 129.6 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 48 MTS AL SE
BOYA KM 142 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA
BOYA KM 152.5 LATERAL BABOR., APAGADA
BOYA KM 156.2 LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE, LUZ DEBIL
BOYA KM 174.3 LATERAL BABOR, APAGADA
BOYA KM 175.8, LATERAL ESTRIBOR APAGADA
BOYA KM 176.8, LATERAL ESTRIBOR, LUZ NO CONFIABLE CON DESTELLOS IRREGULARES
BOYA KM 179.2 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 217 MTS AL S Y APAGADA
BOYA KM 182.4 LATERAL BABOR, APAGADA
BOYA KM 184.1, LATERAL ESTRIBOR, APAGADA

ANULA AVISO Nº 0174.20

Vigente Hasta 032359 JUL.20 inclusive

Montevideo, 21/05/2020

Códigos Uso Interno

16

21



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

INFORMACION ACTUALIZADA AL 29 DE MAYO DE 2020.

AVUR Nº: 0263.20

RIO DE LA PLATA

PROXIMIDADES CANAL DE ACCESO DARSENA LA TEJ.

POR TAREAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL PORTUARIA, SE HAN INSTALADO NUEVOS SERVICIOS DE BALIZAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- COLOR AMARILLO
- DESTELLOS AMARILLOS CADA 4 SEGUNDOS
- ALCANCE 1 MILLA NÁUTICA

FONDEADOS EN:

1.34°52.962' S 056°13.467' W

2.34°53.052' S 056°13.273' W

3.34°53.000' S 056°13.149' W

NAVEGAR CON PRECAUCIÓN EN LA ZONA.

ANULA AVISO Nº 0260.20

Vigente Hasta 042359 JUL.20 inclusive

Montevideo, 22/05/2020

Códigos Uso Interno

37

13



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

INFORMACION ACTUALIZADA AL 29 DE MAYO DE 2020.

AVUR Nº: 0264.20

RIO DE LA PLATA

PUNTA BRAVA

POR TAREAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL PORTUARIA. SE HAN INSTALADO NUEVOS SERVICIOS DE BALIZAMIENTO FONDEADOS EN:

1. 34°55'53" S 056°09'43" W
2. 34°55'53" S 056°09'53" W
3. 34°56'07" S 056°09'46" W

Y POR BOYARIN ESPECIAL EN 34°56'00" S 056°09'53" W CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- DESTELLOS AMARILLOS CADA 5 SEGUNDOS
- ALCANCE NOMINAL 1 MILLA NAUTICA

NAVEGAR CON PRECAUCIÓN EN LA ZONA.

ANULA AVISO Nº 0261.20

Vigente Hasta 042359 JUL.20 inclusive

Montevideo, 22/05/2020

Códigos Uso Interno	37	13
---------------------	----	----



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

INFORMACION ACTUALIZADA AL 29 DE MAYO DE 2020.

AVUR Nº: 0269.20

RIO URUGUAY

PUERTO DE PAYSANDU

SE INFORMA A LOS NAVEGANTES QUE FUE DETECTADO BAJO FONDO
ROCOSO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS A SU ALREDEDOR EN
32°18'51.7" S 058°06'14.7" W (POSICIÓN APROXIMADA).

ASIMISMO SE INFORMA QUE LA PROFUNDIDAD APROXIMADA ES DE
1.0 METROS RESPECTO DEL CERO DE LA ESCALA DEL PUERTO DE
PAYSANDÚ.

POR MAS INFOMACION COMUNICARSE CON CONTROL PAYSANDÚ.

ANULA AVISO Nº 0178.20

Vigente Hasta 072359 JUL.20 inclusive

Montevideo, 25/05/2020

Códigos Uso Interno

48

18



INFORMACION ACTUALIZADA AL 29 DE MAYO DE 2020.

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 - Casilla de Correo 1381 - Tels. 2309 3775 - 2309 3861 - Telefax. +598 2309 9220

E-mail sohma@armada.mil.uy

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº 0274.20

**CANALES A MARTIN GARCIA
NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

NOVEDADES ACTUALIZADAS Nº 4545

BARRA DEL FARALLÓN

Nº 4105 BOYA PAR KM 55.5 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA

PASO DEL FARALLON

Nº 4230 - BOYA KM 71.6 LATERAL BABOR, APAGADA

ANULA AVISO Nº 0272.20

Vigente hasta 082359 JUL.20

Montevideo, 26 de Mayo de 2020

Códigos Uso Interno

48

20