## REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY ARMADA NACIONAL SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA





# AVISOS TEMPORARIOS

Y

### **PRELIMINARES**

Vigentes al 01 de julio de 2025

#### **AVISOS TEMPORARIOS**

#### \*82/2021(T) RÍO DE LA PLATA

#### **PUNTA BRAVA**

Por tareas de construcción de nueva terminal portuaria, se han instalado Boyarines Especiales sin lumínica y Marca de tope (cruz amarilla), fondeados en:

1. 34°55.88' S 056°09.72' W 2. 34°55.88' S 056°09.88' W 3. 34°56.12' S 056°09.77' W

Y Boyarín Especial en 34°56.00' S 056°09.88' W con las siguientes características:

- Destellos amarillos cada 5 segundos
- Alcance Nominal 1 Milla Náutica

Navegar con precaución en la zona.

Carta afectada: N° 41 Autoridad: SOHMA

#### RÍO DE LA PLATA

#### **PUNTA BRAVA**

Due to the construction of a new port terminal, established Special Buoys without light and Topmark (yellow cross) anchored in:

1. 34°55.88' S 056°09.72' W 2. 34°55.88' S 056°09.88' W 3. 34°56.12' S 056°09.77' W

And Special Buoy established on 34°56.00' S 056°09.88' W with the following characteristics:

- Yellow flash 5 seconds
- Range 1 Nautical Mile

Mariners are advised navigate with precaution in the zone.

Affected Chart: N° 41 Authority: SOHMA

#### \*28/2023(T) RÍO DE LA PLATA

#### CANAL DE ACCESO A RÍO SAN JUAN

Según información recibida de la Dirección Nacional de Hidrografía, se han constatado dos valores determinantes a lo largo del canal balizado, según los siguientes detalles:

- En 34°16.45' S 057°59.83' W, a 100 mts. al ENE del Boyarín N°4 (Aguas Seguras), profundidad 1,20 mts.
- En 34°16.44' S 057°59.71' W, a 10 mts. al WSW del Boyarín N°3 (Aguas Seguras), profundidad 1,50 mts.

Se recomienda a los navegantes solicitar información de altura de las aguas al Destacamento de Prefectura San Juan, Cel. 099 678 252.

Carta afectada: Carta Náutica N° 62.

Autoridad: SOHMA

#### RÍO DE LA PLATA

#### ACCESS CHANNEL TO RÍO SAN JUAN

According to information received from the National Directorate of Hydrography, two values have been determinants along the buoyed channel, according to the following details:

- In 34°16.45' S 057°59.83' W, at 100 meters. to the ENE of Safe Water Buoy N°4, depth 1.20 meters.
- In 34°16.44' S 057°59.71' W, at 10 meters. to the WSW of Safe Water Buoy N°3, depth 1.50 meters.

Mariners are recommended to request information on the height of the waters from the Prefecture Station San Juan, Cel. 099 678 252.

Affected Chart: Nautical Chart N° 62.

Authority: SOHMA

#### **AVISOS TEMPORARIOS**

#### \*26/2024(T) RÍO DE LA PLATA

PROXIMIDADES BANCO DE LOS PESCADORES

EMBARCACIÓN HUNDIDA

En 34°29.946' S 057°53.183' W aproximadamente se encuentra embarcación hundida "Carpe Diem" Mat. REY 025187.

Señalizada por Boyarín Peligro Reciente en 34°29.95' S 057°53.15' W, de luz blanca a destellos (2 cada 10 segundos).

Se recomienda navegar con precaución en la zona.

Carta afectada: Carta Náutica N° 52.

Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA

BANCO DE LOS PESCADORES VICINITY

WRECK REPORTED

Wreck of ship "Carpe Diem" reported on 34°29.946' S 057°53.183' W, Mat. REY 025187.

Marked by Emergency Wreck Marking Buoy at 34°29.95' S 057°53.15' W, 2 white flashes 10 seconds.

Navigate with caution in the area.

Affected Chart: Nautical Chart N° 52.

Authority: SOHMA

#### \*28/2024(T) RÍO DE LA PLATA

PROXIMIDADES PUNTA BRAVA EMBARCACIÓN SEMIHUNDIDA

En 34°57.85' S 056°09.45' W se encuentra embarcación semihundida "Dale Palo" Mat. 1072, con parte de su estructura sobre el nivel del agua, señalizada por Boyarín Peligro Reciente de luz amarilla a destellos (1 cada 3 segundos).

Se recomienda navegar con precaución en la zona.

Carta afectada: Carta Náutica Nº 41.

Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA

PUNTA BRAVA VICINITY

WRECK REPORTED

Wreck of ship "Dale Palo" Mat. 1072, reported on 34°57.85' S 056°09.45' W, with part of its structure above water level, marked by Emergency Wreck Marking Buoy, yellow flash 3 seconds. Navigate with caution in the area.

Affected Chart: Nautical Chart N° 41.

Authority: SOHMA

#### \*44/2024(T) RÍO DE LA PLATA

CANAL DE ACCESO A PUERTO MONTEVIDEO

Se esta realizando recambio del balizamiento del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo, por señales con estructura de mayor porte.

La nueva altura focal de las mismas pasa a ser de 4 metros.

Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA

ACCESS CHANNEL TO MONTEVIDEO HARBOR

The beaconing of the Access Channel Montevideo Harbor, is being replaced by signs with a larger structure.

New focal height becomes 4 meters.

Authority: SOHMA

#### **AVISOS TEMPORARIOS**

#### \*41/2025(T) RÍO DE LA PLATA

ENSENADA DE COLONIA

Fondeada Boya Especial con equipamiento oceanográfico en la siguiente posición:

34°27'00.94" S 057°52'05.28" W

Con las siguientes características:

Color: Amarillo

Marca de tope: Cruz amarilla

Luz: 5 Destellos amarillos cada 20 segundos

Carta afectada Nº 52 Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA

**ENSENADA DE COLONIA** 

Special Buoy with oceanographic equipment anchored in the following position:

34°27'00.94" S 057°52'05.28" W

With the following characteristics:

Colour: Yellow

Marca de tope: Cruz amarilla Light: 5 Yellow flashes 20 seconds

Affected Chart N° 52 Authority: SOHMA

#### \*42/2025(T) RÍO URUGUAY

PASO SAN FRANCISCO

Se establecen de forma provisoria los siguientes servicios de balizamiento:

Boya Lateral Babor Km. 216.2 en 32°14'30" S 058°06'26" W

Con las siguientes características:

Color: verde

Marca de tope: cilindro verde

Sin lumínica

Boya Lateral Estribor Km. 216.2 en 32°14'29" S 058°06'23.5" W

Con las siguientes características:

Color: rojo

Marca de tope: cono rojo

Sin lumínica

Carta afectada Nº 901 Autoridad: SOHMA

#### **RÍO URUGUAY**

PASO SAN FRANCISCO

Established provisionally the following beaconing services:

Port Hand Buoy Km. 216.2 in 32°14'30" S 058°06'26" W

With the following characteristics:

Colour: green

Topmark: green cylinder

Without light

Starboard Hand Buoy Km. 216.2 in 32°14'29" S 058°06'23.5" W

With the following characteristics:

Colour: red Topmark: red cone Without light

Affected Chart Nº 901 Authority: SOHMA Ш

#### **AVISOS PRELIMINARES**