

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
ARMADA NACIONAL  
SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA



AVISOS A LOS  
NAVEGANTES

**Folleto N° 5/2018**  
**Avisos N° 45 al 48**  
**Información vigente al**  
**31 de mayo de 2018**

**PUBLICACIÓN N° 8**  
**EDICIÓN MENSUAL**

**ISSN 0797-8898**



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
ARMADA NACIONAL



SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA, HIDROGRAFÍA  
Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA

# AVISOS A LOS NAVEGANTES

Folleto N° 5/2018 - Avisos N° 45 al 48

*Información vigente al 31 de mayo de 2018*

## Contenido

- I INSTRUCCIONES
- II AVISOS A LOS NAVEGANTES
  - II.1 AVISOS DEFINITIVOS
  - II.2 AVISOS TEMPORARIOS
  - II.3 AVISOS PRELIMINARES
  - II.4 LISTADO DE LAS CORRECCIONES DE LA CARTOGRAFÍA NÁUTICA PAPEL
  - II.5 CARTAS NÁUTICAS ELECTRÓNICAS (CNE/ENC)
- III CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS
  - FE DE ERRATAS DEL FOLLETO DE AVISOS A LOS NAVEGANTES
  - III.1 NUEVAS PUBLICACIONES
  - III.2 LISTA DE FAROS
  - III.3 CATÁLOGO DE PUBLICACIONES NÁUTICAS
  - III.4 LIBRO DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS
  - III.5 OTRAS PUBLICACIONES (I.A.L.A., R.I.P.P.A., ETC)
- IV RADIOAVISOS NÁUTICOS
- V INFORMACIÓN NÁUTICA
  - V.1 AVISOS GENERALES E INFORMATIVOS
  - V.2 NOVEDADES DE LOS CANALES A MARTÍN GARCÍA
  - V.3 NOVEDADES DEL RÍO URUGUAY
- VI REPORTES DE LOS NAVEGANTES

Capitán de Navío (CG) PABLO TABAREZ  
Jefe del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y  
Meteorología de la Armada

Publicación Mensual

Publicación  
N° 8

---

## INSTRUCCIONES

---

### 1.- AVISOS A LOS NAVEGANTES

Los Avisos a los Navegantes brindan toda la información de utilidad relacionada con las modificaciones en las ayudas a la navegación, los peligros para la navegación, nuevos sondeos de importancia y de una manera más general, toda información que afecta a las cartas y publicaciones náuticas.

El Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA) publica los Avisos a los Navegantes mensualmente a través de este Folleto (Publicación N° 8).

**AVISO IMPORTANTE:** El formato de presentación de esta publicación está adaptado para facilitar su transmisión por correo electrónico, así como su consulta de la página WEB [www.armada.mil.uy/Pagina/institucion/dimat/sohma.html](http://www.armada.mil.uy/Pagina/institucion/dimat/sohma.html)

El pie de página luce a efectos de poder identificar a qué publicación pertenece cada hoja suelta al obtenerse de la página WEB, su ubicación dentro de la misma.

### 2.- CLASIFICACIÓN DE AVISOS A LOS NAVEGANTES

El SOHMA origina los siguientes tipos de Avisos a los Navegantes:

#### 2.1.- AVISOS GENERALES (G)

Comunican a los navegantes toda información o instrucción que, por su naturaleza, no altera un documento náutico específico, y por tanto no implican correcciones a las cartas y publicaciones náuticas (Sección V)

#### 2.2.- AVISOS DEFINITIVOS

Informan un cambio permanente en las cartas. En la Sección II.1 se incluye las correcciones a cartas náuticas, así como los gráficos para las mismas.

#### 2.3.- AVISOS TEMPORARIOS (T)

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria, que se producen en el ámbito vinculado con la náutica, no son definitivos, siendo conveniente su anotación a lápiz en la carta náutica correspondiente. En la Sección II.2 se encuentran detallados los Avisos Temporarios vigentes.

#### 2.4.- AVISOS PRELIMINARES (P)

Advierten anticipadamente acaecimientos de cualquier naturaleza, que van a producirse en el ámbito vinculado con la náutica. No son de carácter definitivo, siendo conveniente su anotación a lápiz en la carta náutica correspondiente.

Los Avisos Temporarios y Preliminares vienen separados a efectos de que puedan ser extraídos del Folleto, y tenerlos en un lugar visible en el puente o sala de derrota del buque.

#### 2.5.- RADIO AVISOS NÁUTICOS (AVUR)

Mensaje transmitido por medio de telecomunicaciones y que contiene información urgente relacionada con la seguridad a la navegación. Se transcribe en la Sección IV los Radioavisos vigentes al momento de la publicación del Folleto.

Los medios de transmisión de los Radioavisos Náuticos son informados a través del Aviso General N° \*5/2018(G) y la Lámina N° 57.

#### 2.6.- AVISOS INFORMATIVOS.

En la Sección V.1, se incluyen todas aquellas comunicaciones que se estimen de interés para la navegación, sin menoscabo de su difusión inicial mediante Radioaviso Náutico cuando correspondiese. Como ejemplo de ello, se pueden incluir novedades de estado operativo de las estaciones costeras (las cuales en un principio son retransmitidas por Radioavisos Náuticos).

---

## INSTRUCCIONES

---

### 3.- PERÍODO DE EMISIÓN Y VIGENCIA DE LOS AVISOS

#### 3.1.- AVISOS GENERALES (G)

Tienen vigencia anual. Todos los Avisos Generales que permanecen vigentes del año anterior son sustituidos por uno idéntico que aparece publicado en el Folleto N° 1.

#### 3.2.- AVISOS DEFINITIVOS

Anualmente, en el último Folleto, aparece un listado de todos los Avisos Definitivos que fueron publicados durante el año y las cartas que corrigieron (Sección II).

#### 3.3.- AVISOS PRELIMINARES (P)

De ser posible se emitirá con dos meses de anticipación. Una vez cumplido el aviso anticipado será sustituido por un Definitivo o Temporario, según corresponda. En la Sección II, aparece la lista de Avisos Preliminares y Temporarios vigentes, así como la de aquellos anulados. Anualmente en el primer Folleto del año, se repiten todos los Avisos Temporarios y Preliminares que permanecen en vigencia.

#### 3.4.- RADIOAVISOS NÁUTICOS

Los Radioavisos Náuticos generalmente tienen una vigencia de 42 días, y se transmitirán mientras la información correspondiente sea válida; sin embargo, si se conoce la finalización del acontecimiento, se indicará en el texto del radioaviso. Los horarios de dichas vigencias serán expresados siempre en hora local, a menos que sea especificado el huso internacional (UTC).

### 4.- NUMERACIÓN

4.1.- Los Avisos a los Navegantes son identificados por un número de aviso que se compone de dos partes, separada por una barra inclinada. Los dígitos ubicados a la izquierda de la barra indican el número del aviso que es anual y correlativo. Los cuatro dígitos ubicados a la derecha de la barra identifican el año del aviso.

4.2.- La secuencia de numeración que identifica a los Avisos Generales, Definitivos, Temporarios, Preliminares e Informativos es una sola. Los Avisos Generales, Temporarios, Preliminares e Informativos son identificados por las anotaciones (G), (T), (P) o (I) respectivamente ubicada a la derecha del número del Aviso.

4.3.- El símbolo \*, ubicado a la izquierda del número del Aviso, indica que la información es de origen nacional (Uruguay).

4.4.- Los Radioavisos Náuticos se identifican por la palabra AVUR seguida de un número de hasta 4 dígitos que es correlativo y separado por un punto, una cifra de dos dígitos que representará las últimas dos del año en que se originó el AVUR.

### 5.- CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES NAUTICAS

A partir del Folleto N° 3 del año 2018, la numeración de las correcciones a las publicaciones es correlativa para cada publicación, pudiendo ser acompañadas por hojas anexadas en su respectiva sección.

La Lista de Faros es la fuente principal de información sobre las señales marítimas. Las correcciones pueden publicarse con antelación a la correspondiente carta náutica.

### 6.- REFERENCIAS DE LA INFORMACIÓN

6.1.- Las marcaciones son verdaderas, dadas en grados contadas de 000° a 359°59' en el sentido del movimiento de las agujas del reloj.

6.2.- Las relativas a las luces, incluso sus sectores de iluminación o de peligros, están dadas desde el mar.

6.3.- Cuando las posiciones sean informadas por marcación y distancia, las mismas estarán dadas a partir del punto establecido como referencia.

6.4.- Las situaciones geográficas son referidas a la carta de mayor escala, salvo indicación contraria.

6.5.- Las horas corresponden a la hora legal vigente.

6.6.- Las profundidades son referidas a los planos de reducción de sondas fijados para la carta de mayor escala.

6.7.- Las alturas están dadas sobre el nivel medio del mar.

---

## INSTRUCCIONES

---

- 7.- POSICIONAMIENTO MEDIANTE GPS  
La totalidad de las cartas editadas por el SOHMA, están confeccionadas con datum horizontal correspondiente al Sistema Geodésico Mundial (WGS-84), lo cual permite leer las coordenadas desde GPS.
- 8.- TEXTOS EN INGLÉS  
El SOHMA publica la traducción no oficial al inglés, de los Avisos Generales, Definitivos, Temporales, Preliminares, Informativos y Radioavisos. El texto en inglés no constituye una traducción oficial, sino realizada con la finalidad de facilitar el uso del Folleto a los navegantes que no conocen o no entienden correctamente el idioma español.
- 9.- CARTAS NÁUTICAS ELECTRÓNICAS (Sección II.5)  
En esta Sección se informa:  
9.1.- Las nuevas ediciones de celdas de Cartas Náuticas Electrónicas publicadas en el mes.  
9.2.- Las celdas actualizadas durante el mes.  
9.3.- Como informativo, las versiones vigentes.
- 10.- INFORMACIÓN NÁUTICA (Sección V)  
En esta Sección se incluyen todo tipo de información o instrucción de interés para la navegación que no genera correcciones a cartas y publicaciones náuticas del SOHMA. Dentro de esta información se incluyen los Avisos Generales e Informativos.
- 11.- ADVERTENCIA  
La ausencia de novedades en el Folleto de Avisos a los Navegantes o en los Radioavisos Náuticos (AVUR) no debe ser interpretada como situación normal en las rutas de navegación, sino que sobre ellas, no se han recibido informes o denuncias.

---

**AVISOS A LOS NAVEGANTES**


---

Folleto N° 5

Montevideo, 31 de mayo de 2018.-

**CARTAS Y PUBLICACIONES AFECTADAS POR LOS AVISOS A LOS NAVEGANTES**

N° CARTA	EDICIÓN	AVISOS	N° PUBLIC.	EDICIÓN	AVISOS
1	2011	*45/2018	1	2012	N° 1
3	2010	*45/2018			
50	2011	*47/2018			
60	2013	*47/2018			
62	2014	*46/2018			

---

**AVISOS A LOS NAVEGANTES**


---

**ÍNDICE GENERAL****AVISOS DEFINITIVOS**

*45/2018	RÍO DE LA PLATA PROXIMIDADES BOYA OLÍGRAFO NOVEDADES DE BALIZAMIENTO RÍO DE LA PLATA BOYA OLÍGRAFO VICINITY BUOYAGE NEWS	Pág. 7
*46/2018	RÍO DE LA PLATA ACCESO A RÍO SAN JUAN NOVEDADES DE BALIZAMIENTO RÍO DE LA PLATA RÍO SAN JUAN ACCESS BUOYAGE NEWS	Pág. 8
*47/2018	CARTAS NÁUTICAS N° 50 Y N° 60 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN NAUTICAL CHARTS N° 50 AND N° 60 UPDATE INFORMATION	Pág. 9

**AVISOS TEMPORARIOS**

SIN NOVEDAD

**AVISOS PRELIMINARES**

*48/2018	NUEVA EDICIÓN DE PUBLICACIÓN NÁUTICA CARTA NÁUTICA N° 40 NEW EDITION OF NAUTICAL PUBLICATION NAUTICAL CHART N° 40	Pág. 12
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

**AVISOS INFORMATIVOS**

Ver en Sección V - INFORMACIÓN NÁUTICA		Pág. 35
----------------------------------------	--	---------

**CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES**

SÍMBOLOS, ABREVIATURAS Y TÉRMINOS USADOS EN CARTAS NÁUTICAS URUGUAYAS PUBLICACIÓN N° 1		Pág. 20
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------

---

**AVISOS A LOS NAVEGANTES**


---

**II.1 AVISOS DEFINITIVOS**

\*45/2018 RÍO DE LA PLATA  
 PROXIMIDADES BOYA OLÍGRAFO  
 NOVEDADES DE BALIZAMIENTO  
**CARTAS NÁUTICAS N° 1 Y N° 3** (última corrección N°1: \*76/2017 - N° 3: \*76/2017)

**CARTA NÁUTICA N° 1**

Insertar  y leyendas: *Des.Am.* 35°35.75' S 055°54.58' W  
*AIS*

 con un radio de 1.5 Millas Náuticas  
 con centro en 35°35.75' S 055°54.58' W

**CARTA NÁUTICA N° 3**

Insertar  y leyendas: *Des(5)Am.20s* 35°35.75' S 055°54.58' W  
*AIS*

 con un radio de 1.5 Millas Náuticas  
 con centro en 35°35.75' S 055°54.58' W

 y leyenda *V-AIS* 35°35.00' S 055°54.58' W

 y leyenda *V-AIS* 35°35.75' S 055°53.83' W

 y leyenda *V-AIS* 35°36.50' S 055°54.58' W

 y leyenda *V-AIS* 35°35.75' S 055°55.50' W

Autoridad: SOHMA

**AVISOS A LOS NAVEGANTES**

**II.1 AVISOS DEFINITIVOS**

RÍO DE LA PLATA  
BOYA OLÍGRAFO VICINITY  
BUOYAGE NEWS

**NAUTICAL CHARTS N° 1 Y N° 3** (previous update N°1: \*76/2017 - N° 3: \*76/2017)

**NAUTICAL CHART N° 1**

Insert		and legends: <i>Des.Am.</i> <i>AIS</i>	35°35.75' S	055°54.58' W
		with 1.5 Nautical Miles, centered in	35°35.75' S	055°54.58' W

**NAUTICAL CHART N° 3**

Insert		and legends: <i>Des(5)Am.20s</i> <i>AIS</i>	35°35.75' S	055°54.58' W
		with 1.5 Nautical Miles, centered in	35°35.75' S	055°54.58' W
		and legend <i>V-AIS</i>	35°35.00' S	055°54.58' W
		and legend <i>V-AIS</i>	35°35.75' S	055°53.83' W
		and legend <i>V-AIS</i>	35°36.50' S	055°54.58' W
		and legend <i>V-AIS</i>	35°35.75' S	055°55.50' W

Authority: SOHMA

\*46/2018 RÍO DE LA PLATA  
ACCESO RÍO SAN JUAN  
NOVEDADES DE BALIZAMIENTO  
**CARTA NÁUTICA N° 62** (última corrección 43/2018)  
**CARTA NÁUTICA N° 62 PLANO "A"**

Insertar gráficos adjuntos al final de la Sección II.

Autoridad: SOHMA

RÍO DE LA PLATA  
RÍO SAN JUAN ACCESS  
BUOYAGE NEWS  
**NAUTICAL CHART N° 62** (previous update 43/2018)  
**NAUTICAL CHART N° 62 PLAN "A"**

Insert the accompanying blocks of Section II

Authority: SOHMA

---

**AVISOS A LOS NAVEGANTES**

---

**II.1 AVISOS DEFINITIVOS**

\*47/2018 CARTAS NÁUTICAS N° 50 Y N° 60  
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  
**CARTAS NÁUTICAS N° 50 Y N° 60** (*última corrección 50: 43/2018 - 60: 43/2018*)  
**CARTAS NÁUTICAS N° 50 Y N° 60**  
Insertar gráficos adjuntos al final de la Sección II.

Autoridad: SOHMA

NAUTICAL CHARTS N° 50 AND N° 60  
UPDATE INFORMATION  
**NAUTICAL CHARTS N° 50 AND N° 60** (*previous update 50: 43/2018 - 60: 43/2018*)  
**NAUTICAL CHARTS N° 50 AND N° 60**  
Insert the accompanying blocks of Section II

Authority: SOHMA

---

**AVISOS A LOS NAVEGANTES**


---

Folleto N° 5

Montevideo, 31 de mayo de 2018.-

**AVISOS TEMPORARIOS Y PRELIMINARES VIGENTES**

<b>N°AVISO AÑO</b>	<b>CARTAS AFECTADAS</b>	<b>LAT/LONG KM</b>	<b>LUGAR Y OBJETO</b>
			<b><u>OCEANO ATLÁNTICO</u></b>
*71/2016(T)	3	34°34.47' S 054°00.22' W	FONDEO DE EQUIPAMIENTO OCEANOGRÁFICO
			<b><u>RÍO DE LA PLATA</u></b>
*72/2016(T)	52	34°28.18' S 057°51.43' W (aprox.)	PROXIMIDADES PUERTO DEPORTIVO COLONIA ÁREA DE PROHIBICIÓN A LA NAVEGACIÓN
*78/2016(T)	40	34°55.79' S 056°16.41' W	PROXIMIDADES PUNTA DE LOBOS ÁREA DE PROHIBICIÓN A LA NAVEGACIÓN
*79/2016(T)	40	34°55.12' S 056°16.99' W	PUNTA YEGUAS ÁREA DE PROHIBICIÓN A LA NAVEGACIÓN
*28/2018(T)	50	34°57.709' S 056°41.205' W	RÍO DE LA PLATA FONDEO DE EQUIPAMIENTO OCEANOGRÁFICO
		34°27'46.074" S 057°26'08.140" W	
*29/2018(T)	60	34°22.93' S 057°59.83' W	RÍO DE LA PLATA CANALES A MARTÍN GARCÍA BARRA DE SAN PEDRO

**AVISOS TEMPORARIOS Y PRELIMINARES ANULADOS**


<b>N°AVISO AÑO</b>	<b>CARTAS AFECTADAS</b>	<b>LAT/LONG KM</b>	<b>LUGAR Y OBJETO</b>
/			

---

**AVISOS A LOS NAVEGANTES**

---

**II.2 AVISOS TEMPORARIOS**



---

**AVISOS A LOS NAVEGANTES**

---

**II.3 AVISOS PRELIMINARES**

\*48/2018(P) NUEVA EDICIÓN DE PUBLICACIÓN NÁUTICA  
CARTA NÁUTICA N° 40

Será publicada nueva edición en julio de 2018.

Autoridad: SOHMA

NEW EDITION OF NAUTICAL PUBLICATION  
NAUTICAL CHART N° 40.

New edition will be published in july 2018.

Authority: SOHMA

## AVISOS A LOS NAVEGANTES

### II.4 LISTADO DE LAS CORRECCIONES DE LA CARTOGRAFÍA NÁUTICA PAPEL

CARTA	EDICIÓN	Número de Aviso Definitivo/Año
1	2011	50-51(F2)-92(F12)/2012 99-100(F11)/2013 38(F1)-68(F7)/2014 46(F6)/2015 39-40(F2)-68(F8)-75(F9)-80(F10)/2016 38(F5)-45(F6)-69(F10)-76(F11)/2017 45(F5)/2018
3	2010	67-68(F9)-79(F12)/2011 76(F7)-79(F8)-81(F9)-85(F10)-92(F12)/2012 67(F6)-90(F9)-101-104-107(F11)/2013 87(F9)-91(F10)/2014 34-35(F1)-46(F6)-67(F9)/2015 40(F2)-48(F4)-64(F7)-68(F8)-90(11)/2016 38-39(F5)-45(F6)-56-58(F8)-76(F11)/2017 45(F5)/2018
19	2012	102(F11)/2013 77(F11)/2015
20	2017	-
21	2013	-
30	2008	86(F10)/2009 92(F12)/2012 44(F3)-104-107(F11)/2013 94(F11)/2014 34-35(F2)-52(F7)/2015 30(F1)-40(F2)-48(F4)-48(F4)-64(F7)-76(F9)/2016 40(F5)-58(F8)/2017 32(F2)/2018
31	2004	92-93(F12)/2005 33-35(F2)/2007 73(F8)/2008 78(F12)/2011 76(F7)-79(F8)-89(F11)/2012 98(F10)/2013 50-51(F7)/2015 76(F11)/2017
32	2006	74(F9)/2007 48(F4)-68(F8)/2016 40(F5)-58(F8)/2017
39	2017	70(F10)/2017
40	2009	39-40(F1)-79(F12)/2011 42(F1)-81(F9)-85(F10)-92(F12)/2012 55-56-58(F5)-93(F10)/2013 49(F2)-65-69(F7)-94(F11)/2014 33(F1)-46(F6)-61(F8)-79(F11)-88(F12)/2015 30-31-33(F1)-40(F2)-44(F3)-48(F4)-59-60(F6)-62(F7)-68(F8)/2016 41(F5)-46(F6)-57(F8)-71(F10)/2017 31(F2)/2018
41	2017	70(F10)/2017 44(F4)/2018
50	2011	40-42-43(F1)-60-61(F5)-77(F7)/2012 56-58(F5)-67-69(F6)-93-96(F10)/2013 59-60(F5)-65-66-67(F7)/2014 54-55-56(F7)-61-62(F8)-79-80-81(F11)-88-90(F12)/2015 33(F1)-44(F3)-56(F5)-59-60(F6)-68(F8)-77(F9)-82(F10)-94(F12)/2016 24(F1)-31(F3)-64(F9)-72(F10)-77-78(F11)/2017 24(F1)-43(F4)-47(F5)/2018
52	2007	86(F11)/2007 61(F8)/2010 68(F5)/2012 57(F5)-101(F12)/2014 68-69(F9)-80-81(F11)-87(F12)/2015 50(F4)-57(F5)/2016 26-28(F2)-32(F3)-48(F6)/2017 25(F1)-34(F3)/2018
60	2013	103-106(F11)/2013 40(F1)-48(F2)-57-59(F5)-67(F7)-76-77-78(F8)-85(F9)-97-99(F12)/2014 36(F1)-47(F6)-53-54(F7)-62(F8)-68-69(F9)-78-80-81(F11)/2015 32-35(F1)-43(F3)-50(F4)-81(F10)-82(F10)-88-89(F11)-95-96(F12)/2016 27-28(F2)-30-32(F3)-48(F6)-51(F7)-60(F8)-64(F9)-72(F10)/2017 24-25(F1)-34-36-37(F3)-42-43(F4)-47(F5)/2018
61	2013	109(F12)/2013 40-41(F1)-58(F5)-79(F8)-98-100(F12)/2014 36(F1)-47(F6)-53(F7)-76(F10)-80-81(F11)-89(F12)/2015 35(F1)-43-45(F3)-51(F4)-58(F5)/2016 37(F3)/2018
62	2014	47(F6)-80-81(F11)-86-89(F12)/2015 43-45(F3)-50-51(F4)-58(F5)-96(F12)/2016 27-28(F2)-32(F3)/2017 25(F1)-34-35(F3)-43(F4)-46(F5)/2018
701	2013	80(F8)/2014 76(F10)/2015 37(F1)/2016 61(F8)/2017
702	2013	76(F8)/2013 80(F8)-96(F11)/2014 70(F9)-76(F10)-91(F12)/2015 36(F1)-46(F3)-52(F4)/2016
703	2013	76(F10)/2015 42(F5)/2017
704	2013	61-68(F6)/2013 76(F10)/2015 53(F4)/2016 42(F5)/2017
705	2013	88(F9)/2013 76(F10)/2015 42(F5)-49(F6)/2017
706	2013	70(F6)/2013 76(F10)/2015
801	2013	76(F10)/2015
802	2013	70(F7)/2014 76(F10)/2015
803	2013	76(F10)/2015
804	2013	64(F6)-71(F7)/2014 76(F10)/2015 62(F8)-82(F12)/2017 38(F3)/2018
805	2013	64(F6)-72(F7)-81(F8)-92(F10)/2014 76(F10)/2015 54(F4)/2016 74(F10)/2017 26(F1)/2018
806	2013	62-64(F6)-86(F9)-89(F10)-95(F11)/2014 76(F10)/2015 73(F10)/2017 27(F1)/2018
901	2015	76(F10)/2015 83/2017
902	2015	76(F10)/2015 93(F12)/2016
903	2015	76(F10)/2015 74(F9)/2016
904	2015	76(F10)/2015 74(F9)-84(F10)/2016
905	2015	76(F10)/2015
906	2015	49(F6)-76(F10)/2015
930	2015	49(F6)-82(F11)/2015

Actualizado al Folleto N° 5/2018

## AVISOS A LOS NAVEGANTES

### II.5 CARTAS NÁUTICAS ELECTRÓNICAS (CNE/ENC)

Navegantes y usuarios en general:

“Las Cartas Náuticas Electrónicas (CNE) producidas por el SOHMA son validadas por el IC-ENC desde enero de 2012, a efectos de cumplir con la Norma S-57 de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y la Guía para la Implementación de los Principios WEND de la OHI.

Las mismas se encuentran encriptadas según la Norma S-63 (OHI), y deben ser adquiridas por el navegante a través de los agentes oficiales del Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO)”.

Electronic Navigational Charts (ENC) produced by SOHMA are validated by the IC-ENC since January 2012, in order to accomplish with S-57 Standard of the International Hydrographic Organization (IHO) and the Guide for the Implementation of the IHO WEND principles.

They are encrypted according with S-63 Standard (IHO), and can be purchased by the Mariners in the ADMIRALTY Chart Agents. SOHMA takes as reference the global network of ADMIRALTY Chart Agents.

### CARTAS NAUTICAS ELECTRONICAS VIGENTES (CNE/ENC) PUBLICADAS POR SOHMA

CNE/ENC	EDICION	TITULO DE LA CARTA NAUTICA ELECTRONICA
<b>DISTRIBUCION IC - ENC</b>		
UY200001.003	<i>SEGUNDA</i>	Aproximación al Río de la Plata
UY300003.003	<i>QUINTA</i>	Desde Arroyo Chuy hasta Montevideo
UY40003A.000		La Coronilla
UY40003B.000		Cabo Castillos y Cabo Polonio
UY500019.002		Puerto la Paloma desde Punta Rubia hasta Cabo Santa María
UY400020.003	<i>SEGUNDA</i>	Aproximación a Bahía de Maldonado desde Punta José Ignacio hasta Piriápolis
UY400030.010		Desde Punta Ánimas hasta Atlántida
UY500031.000	<i>SEGUNDA</i>	Bahía de Maldonado e Isla de Lobos
UY60031A.000		Puerto de Punta del Este
UY50031B.000		Punta Ballena
UY500032.001	<i>SEGUNDA</i>	Puerto de Piriápolis desde Punta Rasa hasta Punta de los Burros
UY60032A.001	<i>SEGUNDA</i>	Puerto de Piriápolis
UY400040.002	<i>CUARTA</i>	Aproximación al Puerto de Montevideo desde Isla de Flores hasta Banco de Santa Lucía
UY50040A.000	<i>SEGUNDA</i>	Isla de Flores
UY50040B.000		Puerto del Buceo
UY500041.002	<i>CUARTA</i>	Puerto de Montevideo
UY300050.000	<i>TERCERA</i>	Desde Montevideo hasta proximidades Punta Mocharife
UY500052.005	<i>SEGUNDA</i>	Puerto de Colonia del Sacramento desde Punta Riachuelo hasta Islas Hornos
UY300060.006	<i>TERCERA</i>	Desde Puerto de Colonia del Sacramento hasta Puerto de Nueva Palmira
UY400701.006	<i>SEGUNDA</i>	Desde Km 3 al Km 18
UY50701A.006	<i>SEGUNDA</i>	Puerto de Nueva Palmira y Dársena Higuieritas
UY400702.008		Desde el Km 19 al Km 41
UY400703.002		Desde el Km 42 al Km 66 a Acceso a Villa Soriano
UY50704A.002		Riacho Yaguarí
UY400705.001		Desde el Km 67 al Km 82
UY400706.001		Desde Km 83 al Km 100
UY50706A.001		Puerto de Fray Bentos

II

---

**AVISOS A LOS NAVEGANTES**

---


**II.5 CARTAS NÁUTICAS ELECTRÓNICAS (CNE/ENC)**

**CELIDAS ACTUALIZADAS AL MES DE MAYO DE 2018**

CNE/ENC	N° AVISO ORIGINADOR
<b>DISTRIBUCION IC - ENC</b>	
UY300050.000	<i>Tercera edición</i>
UY300060.006	42-43/2018
UY400040.002	*44/2018
UY500041.002	*44/2018

**PÁGINA EN BLANCO**

Gráfico adjunto del Aviso Definitivo \*46/2018 para Carta Náutica N° 62





**NOTA**

Al momento de realizar la impresión de los gráficos o notas, tener en consideración que se deberán configurar las propiedades de impresión del documento para ser impreso en la escala original, debiendo seleccionar la opción (de la configuración de impresión) Escala de Pagina "Ninguna". De no realizar la citada configuración causará la alteración de las medidas originales de éstos, pudiendo existir incompatibilidad en las medidas de la información impresa respecto a las Cartas.




**Gráfico adjunto del Aviso Definitivo \*46/2018 para Carta Náutica N° 62**



**NOTA**  
Al momento de realizar la impresión de los gráficos o notas, tener en consideración que se deberán configurar las propiedades de impresión del documento para ser impreso en la escala original, debiendo seleccionar la opción (de la configuración de impresión) Escala de Pagina "**Ninguna**". De no realizar la citada configuración causará la alteración de las medidas originales de éstos, pudiendo existir incompatibilidad en las medidas de la información impresa respecto a las Cartas.



**Gráfico adjunto del Aviso Definitivo \*47/2018 para Carta Náutica N° 60**




**NOTA**


Al momento de realizar la impresión de los gráficos o notas, tener en consideración que se deberán configurar las propiedades de impresión del documento para ser impreso en la escala original, debiendo seleccionar la opción (de la configuración de impresión) Escala de Pagina "**Ninguna**". De no realizar la citada configuración causará la alteración de las medidas originales de éstos, pudiendo existir incompatibilidad en las medidas de la información impresa respecto a las Cartas.



**Gráfico adjunto del Aviso Definitivo \*47/2018 para Carta Náutica N° 60**




**Gráfico adjunto del Aviso Definitivo \*47/2018 para Carta Náutica N° 50**



**NOTA**  
 Al momento de realizar la impresión de los gráficos o notas, tener en consideración que se deberán configurar las propiedades de impresión del documento para ser impreso en la escala original, debiendo seleccionar la opción (de la configuración de impresión) Escala de Pagina "**Ninguna**".  
 De no realizar la citada configuración causará la alteración de las medidas originales de éstos, pudiendo existir incompatibilidad en las medidas de la información impresa respecto a las Cartas.



**Gráfico adjunto del Aviso Definitivo \*47/2018 para Carta Náutica N° 60**



**NOTA**  
Al momento de realizar la impresión de los gráficos o notas, tener en consideración que se deberán configurar las propiedades de impresión del documento para ser impreso en la escala original, debiendo seleccionar la opción (de la configuración de impresión) Escala de Pagina "**Ninguna**". De no realizar la citada configuración causará la alteración de las medidas originales de éstos, pudiendo existir incompatibilidad en las medidas de la información impresa respecto a las Cartas.



### III

---

## CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS

---

### FE DE ERRATAS DEL FOLLETO DE AVISOS A LOS NAVEGANTES

Sin novedad.

#### III.1 NUEVAS PUBLICACIONES

Sin novedad.

### III

## CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS

### III.2 LISTA DE FAROS

PUBLICACIÓN N° 5  
(Edición 2017)

**NOTA:** El método para efectuar las correcciones se indica en el Capítulo 1, Numeral 2 de esta publicación.

(1) Número	(2) Área, nombre y ubicación	(3) Posición S/W	(4) Característica Intensidad	(5) Elevación	(6) Alcance nominal	(7) Descripción de la estructura/altura	(8) Observaciones
---------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------------------------	----------------------

Corrección N°

### LISTADO DE CORRECCIONES

Año	Número de corrección (Folleto)
2018	-

### III

---

## CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS

---

### III.3 CATÁLOGO DE PUBLICACIONES NÁUTICAS

PUBLICACIÓN N° 2  
(Edición 2016)

Sin novedad.

#### LISTADO DE CORRECCIONES

<b>Año</b>	<b>Número de Aviso Definitivo</b>
2016	*69(F8) *92(F11)
2017	*37(F4) *75(F10) *80(F11)
	<b>Número de corrección (Folleto)</b>
2018	N°1(F3)

### III

---

## CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS

---

### III.4 LIBRO DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

PUBLICACIÓN N° 1  
(Edición 2012)

Corrección N° 01/2018

En página 67, insertar el gráfico adjunto al final de Sección III.

In page 67, Insert the accompanying blocks of Section III.

<b>Año</b>	<b>Número de Aviso Definitivo</b>
2012	*91(F11)
2017	*43(F5)
<b>Número de corrección (Folleto)</b>	
2018	N° 01(F5)

### III

---


## CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS

---

### III.5 OTRAS PUBLICACIONES (I.A.L.A., R.I.P.P.A., ETC)

Sin novedad.

**PÁGINA EN BLANCO**

18.1	 V-AIS	AIS virtual con función no contemplada por la IALA <i>Virtual AIS with no known IALA-defined function</i>	
18.2	 V-AIS	AIS virtual con función de marca cardinal <i>Virtual AIS with cardinal mark function</i>	
18.3	 V-AIS  V-AIS	AIS virtual con función de marca lateral <i>Virtual AIS with lateral mark function</i>	
18.4	 V-AIS	AIS virtual con función de marca de peligro aislado <i>Virtual AIS with isolated danger mark function</i>	
18.5	 V-AIS	AIS virtual con función de marca de aguas seguras <i>Virtual AIS with safe water mark function</i>	
<b>Sistemas de navegación por satélite</b>		<i>Satellite Navigation Systems</i>	
50	WGS WGS 72 WGS 84	Sistema Geodésico Mundial, 1972 o 1984 <i>World Geodetic System, 1972 or 1984</i>	
<p>Nota: Una nota puede ser mostrada para indicar las correcciones en longitud y latitud, expresadas con 1, 2 o hasta 3 lugares decimales de minuto, dependiendo de la escala de la carta.</p> <p><i>Note: A note may be shown to indicate the shifts of latitude and longitude, to one, two or three decimal places of a minute, depending on the chart scale, which should be made to satellite-derived positions (which are referred to WGS84) to relate them to the chart.</i></p>			
51	 DGPS	Estación proveedora de correcciones DGPS <i>Station providing DGPS corrections</i>	

**NOTA**

Al momento de realizar la impresión de los gráficos o notas, tener en consideración que se deberán configurar las propiedades de impresión del documento para ser impreso en la escala original, debiendo seleccionar la opción (de la configuración de impresión) Escala de Pagina "**Ninguna**". De no realizar la citada configuración causará la alteración de las medidas originales de éstos, pudiendo existir incompatibilidad en las medidas de la información impresa respecto a las Cartas Náuticas.



---

**RADIOAVISOS NÁUTICOS**


---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

0218.18 RÍO DE LA PLATA  
 TAREAS DE DRAGADO  
 CANALES A MARTÍN GARCÍA - BARRA DE SAN PEDRO  
 Draga CY "MEDWAY" 5BUD4, dragando fuera del canal a través del Km 67.7. No obstruye la navegación.  
 Zona de refulado ubicada a una Milla al Este del Km 67.7.

Anula Aviso N° 0198.18

RÍO DE LA PLATA  
 DREDGING WORKS  
 CANALES A MARTÍN GARCÍA - BARRA DE SAN PEDRO  
 Dredging in progress out of the channel in Km 67.7, by Dredge CY "MEDWAY" 5BUD4. Not obstructing the navigation. Dumping ground has been established one mile to East of kilometer 67.7.

Notice N° 0198.18, cancelled

0227.18 RÍO DE LA PLATA  
 PUERTO DE MONTEVIDEO  
 Ampliación de instalaciones portuarias.  
 Se están realizando tareas de ampliación del Muelle "C" en Puerto de Montevideo, se establece una restricción de la navegación dentro del área de trabajo, señalizada por Boyas Especiales, sin equipo lumínico, en las siguientes posiciones:

1. 34°53.643' S      056°11.995' W
2. 34°53.677' S      056°12.096' W
3. 34°53.796' S      056°12.036' W

Anula Aviso N°0145.18

RÍO DE LA PLATA  
 MONTEVIDEO HARBOR  
 Expansion of harbor facilities.  
 Expansion of Muelle "C" is being carried out in Puerto de Montevideo, establishing a restriction of navigation within the work area, marked by Special Buoys, without lighting equipment, in the following positions:

1. 34°53.643' S      056°11.995' W
2. 34°53.677' S      056°12.096' W
3. 34°53.796' S      056°12.036' W

Notice N°0145.18, cancelled

0245.18 OCÉANO ATLÁNTICO  
 NOVEDADES DE BALIZAMIENTO  
 N° 34 - Boya Cardinal Sur Bajo 18 de Julio, falta

PUERTO LA PALOMA  
 N° 41.1 - Boya Lateral Babor Par N° 1, falta  
 N° 41.5 - Boya Lateral Babor Par N° 3, averiada y apagada

Anula Aviso N° 0230.18

---

**RADIOAVISOS NÁUTICOS**


---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

## ATLANTIC OCEAN

## BUOYAGE NEWS

Nº 34 - South Cardinal Buoy Bajo 18 de Julio, missing

## LA PALOMA HARBOR

Nº 41.1 - Port Hand Buoy Nº 1, missing

Nº 41.5 - Port Hand Buoy Nº 3, damaged and unlit.

Notice Nº 0230.18, cancelled

## 0259.18 RÍO URUGUAY

## NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Novedades actualizadas: Señal Nº 3237

## PROXIMIDADES ARROYO GUTIERREZ

Nº1567 - Boya Lateral Babor Km 12.6, falta (encontrándose en 33°48.30' S 058°26.50' W)

## ZONA DE ALIJO Y COMPLEMENTO DE CARGA SUR

Nº3024 - Boya Lateral Estribor Km 21.4 Canal de la Agraciada, apagada y corrida 100 metros al SSE

Nº3027 - Boya Lateral Babor Km 25.6, corrida 100 metros al SSW

## ZONA DE ALIJO Y COMPLEMENTO DE CARGA NORTE

Nº3028.2 - Boya Especial de amarre NW W1, apagada

Nº3028.3 - Boya Especial de amarre NE W2, apagada

Nº3028.4 - Boya Especial de amarre W3, apagada

## PASO MARQUÉZ

Nº3029 - Boya Lateral Babor Km 28.8, corrida (5 cables al Norte en 33°39.6'S 058°28.2'W)

Nº3030 - Boya Lateral Babor Km 30.4, falta

Nº3033 - Boya Lateral Babor Km 34.3, apagada

Nº3036 - Boya Lateral Estribor Km 36.5, apagada y corrida 100 metros al NW

Nº3039 - Boya Peligro Aislado "Chata Potrero" Km 37.6, falta

Nº3042 - Boya Lateral Babor Km 38.1, apagada y corrida 70 metros al NW

Nº3045 - Boya Lateral Babor Km 39.7, apagada

Nº3048 - Boya Lateral Babor Km 41.3, apagada y corrida 60 metros al N

## PASO PUNTA AMARILLA

Nº3053 - Boya Lateral Estribor Km 46.4, corrida 110 metros al NE

Nº3063 - Boya Lateral Estribor Km 49.1, corrida 270 metros al NE

Nº3066 - Boya Lateral Babor Km 49.8, luz no confiable (destellos irregulares)

## CANAL DE LAS TARANTANAS

Nº3084 - Boya Lateral Babor Km 55.6, corrida 80 metros al NE

Nº3087 - Boya Peligro Aislado Km 58.4 "Maria Celia", corrida 80 metros al NE

Nº3090 - Boya Lateral Estribor Km 58.7, apagada y corrida 100 metros

Nº3093 - Boya Lateral Estribor Km 83.2, luz no confiable (destellos débiles)

## PASO PUNTA CABALLOS

Nº3120 - Boya Lateral Babor Km 75.2, apagada

Nº3123 - Boya Peligro Aislado "Chata Nº 17", luz debil y corrida 1.5 cables al S

Nº3135 - Boya Lateral Babor Km 60.8, apagada

## CANAL DE LOS INGLESES

Nº3126 - Boya Lateral Estribor Km 77.6, apagada

Nº3129 - Boya Lateral Estribor Km 78.8, apagada

Nº3130 - Boya Lateral Babor Km 80, apagada y corrida 1 cable al S

---

**RADIOAVISOS NÁUTICOS**

---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

**PASO BARRIZAL**

- N°3144 - Boya Lateral Babor Km 88.4, corrida 62 metros al NW  
N°3150 - Boya Especial T7A, corrida 90 metros al SW

**CANAL DE LA BARRA (ACCESO A RÍO GUALEGUAYCHÚ)**

- N°3168 - Boya Lateral Estribor Km 94.3 Bifurcación Entrada Río Gualeguaychú, corrida 75 metros al NE  
N°3177 - Boya Peligro Aislado Draga 2-C Km 2.4, apagada  
N°3180 - Boya Lateral Estribor Par Km 2.6, apagada

**PROXIMIDADES PUNTA RÍOS**

- N°3190 - Boya Peligro Aislado "Doña Teodolina" Km 94.2, luz no confiable (fija)

**PUENTE INTERNACIONAL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN**

- N°3213 - Boya Lateral Babor Km 104.2, corrida 90 metros al SW  
N°3216 - Boya Lateral Estribor Km 104.2, corrida 370 metros al SW  
N°3219 - Boya Lateral Babor Km 105.4, corrida 200 metros hacia el puente)  
N°3220 - Boya Lateral Estribor Km 105.4, corrida 180 metros hacia el puente)

**PROXIMIDADES PUERTO DE FRAY BENTOS**

- N°3211.1 - Boya Especial T5U, apagada

**TERMINAL ORION**

- N°3212 - Boya Especial Emisario Botnia, corrida 1.5 cables al S

**CANAL M'BOPICUÁ**

- N°3225.1 - Boya Especial T3U, apagada

**PASO ÑANDUBAYZAL**

- N°3231 - Boya Lateral Babor Km 108.9, apagada  
N°3234 - Boya Lateral Estribor Km 111.9 corrida 420 metros al SW  
N°3230.1 - Boya Lateral Babor Km 106.8, corrida 115 metros al SW  
N°3230.2 - Boya Especial T3A, apagada

**PASO TRES CRUCES**

- N°3237 - Boya Lateral Babor Km 117.8, apagada  
N°3243 - Boya Lateral Estribor Km 119.4, apagada  
N°3246 - Boya Lateral Estribor Km 121.8, apagada

**PASO FILOMENA INFERIOR**

- N°3255 - Boya Lateral Estribor Km 125.6, apagada

**PASO FILOMENA MEDIO**

- N°3261 - Boya Lateral Babor Km 128.4, apagada

**PASO BANCO FRANCÉS**

- N°3279 - Boya Lateral Babor Km 135.8, apagada  
N°3285 - Boya Lateral Estribor Km 141.7, apagada

**PASO BONFIGLIO**

- N°3297 - Boya Lateral Babor Km 147.1, luz no confiable

**PASO MONTAÑA**

- N°3333 - Boya Lateral Estribor Km 167.3, reposicionada temporalmente en Km 167  
N°3336 - Boya Lateral Estribor Km 167.7, apagada  
N°3342 - Boya Lateral Estribor Km 169.6, apagada

---

**RADIOAVISOS NÁUTICOS**


---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

**PASO VILARDEBÓ**

N°3354 - Boya Lateral Estribor Km 175, apagada

**PASO ALTOS Y BAJOS**

N°3363 - Boya Lateral Babor Km 177.8, apagada

N°3370 - Boya Lateral Babor Km 178.4, corrida 100 metros hacia el N

**PASO ARROYO NEGRO**

N°3390 - Boya Lateral Estribor Km 184.3 apagada

**ACCESO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY**

N°3408 - Boya Lateral Babor Km 0.8, luz no confiable

**PASO ALMIRÓN GRANDE**

N°3471 - Boya Lateral Estribor Km 199, corrida 100 metros al S

**PROXIMIDADES PUERTO PAYSANDÚ**

N°3480 - Boya Lateral Estribor Km 204.1, corrida 1 cable al S

**PUENTE INTERNACIONAL GENERAL ARTIGAS**

N°3527 - Boya Lateral Estribor Km 211.7, luz no confiable y corrida 5 cables al S

N°3531 - Boya Lateral Babor Km 211.7, apagada y corrida 3 cables al S

N°3541 - Boya Lateral Estribor Km 213, falta (encontrándose a 1 milla al S y apagada)

N°3544 - Boya Lateral Babor Km 213, apagada y corrida 300 metros al S

**PASO SAN FRANCISCO**

N°3565 - Boya Peligro Aislado Km 218.7, falta

N°3568 - Boya Lateral Estribor Km 219.8, falta

N°3571 - Boya Lateral Estribor Km 221.7, corrida (160 metros al SE)

N°3576 - Boya Peligro Aislado "Campana" Km 226.1, falta

**PASO PERUCHO VERNE**

N°3592 - Boya Lateral Estribor Km 230.8, corrida (70 metros al SSO)

N°3595 - Boya Lateral Estribor Km 234, corrida (235 metros al S)

**PASO GRASERÍA**

N°3604 - Boya Lateral Babor Km 242.6, falta (encontrándose a la deriva a la altura del Km 206.9)

**PASO SAN JOSÉ**

N°3658 - Boya Lateral Estribor Km 273.1, corrida (55 metros al SO)

**PASO GUAVIYÚ**

N°3679 - Boya Lateral Estribor Km 282.6, falta.

N°3691 - Boya Lateral Estribor Km 284.5, corrida (60 metros al SSO)

N°3713 - Boya Lateral Babor Km 293.3, corrida (95 metros al SE)

**PASO CHAPICUY**

N°3715 - Boya Lateral Estribor Km 293.3, corrida (100 metros al E)

N°3724 - Boya Lateral Estribor Km 297.9, corrida (55 metros al E)

N°3736 - Boya Peligro Aislado Km 305.2, falta

N°3739 - Boya Lateral Babor Km 305.7, corrida (1100 metros al SSE)

---

**RADIOAVISOS NÁUTICOS**


---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

**PASO HERVIDERO**

- Nº3733 - Boya Lateral Babor Km 304.5, falta
- Nº3742 - Boya Lateral Babor Km 307.4, corrida (860 metros al NE)
- Nº3745 - Boya Lateral Babor Km 308, corrida (640 metros al SE)
- Nº3748 - Boya Lateral Estribor Km 308.2, corrida (175 metros al E)

**PASO YUQUERÍ**

- Nº3790 - Boya Lateral Estribor Km 326.1, corrida (80 metros al SO)

**PASO CORRALITO**

- Nº3808 - Boya Lateral Estribor Km 329, corrida (50 metros al SO)
- Nº3820 - Boya Lateral Babor Km 330, falta

**PASO LA CABALLADA**

- Nº3847 - Boya Lateral Estribor Km 332.2, falta

Anula Aviso Nº 0221.18

**RÍO URUGUAY****BUOYAGE NEWS**

News updated: Signal Nº 3237

**ARROYO GUTIERREZ VICINITY**

- Nº1567 - Port Hand Buoy Km 12.6, missing (being found in 33°48.30' S 058°26.50' W)

**ZONA DE ALIJO Y COMPLEMENTO DE CARGA SUR**

- Nº3024 - Starboard Hand Buoy Km 21.4 Canal de la Agraciada, unlit and moved 100 meters to SSE
- Nº3027 - Port Hand Buoy Km 25.6, moved 100 meters to SSW

**ZONA DE ALIJO Y COMPLEMENTO DE CARGA NORTE**

- Nº3028.2 - Special Buoy NW W1, unlit
- Nº3028.3 - Special Buoy NE W2, unlit
- Nº3028.4 - Special Buoy W3, unlit

**PASO MARQUÉZ**

- Nº3029 - Port Hand Buoy Km 28.8, moved (5 cables to N, in 33°39.6'S 058°28.2'W)
- Nº3030 - Port Hand Buoy Km 30.4, missing
- Nº3033 - Port Hand Buoy Km 34.3, unlit
- Nº3036 - Starboard Hand Buoy Km 36.5, unlit and moved 100 meters to NW
- Nº3039 - Isolated Danger Buoy "Chata Potrero" Km 37.6, missing
- Nº3042 - Port Hand Buoy Km 38.1, unlit and moved 70 meters to NW
- Nº3045 - Port Hand Buoy Km 39.7, unlit
- Nº3048 - Port Hand Buoy Km 41.3, unlit and moved 60 meters to N

**PASO PUNTA AMARILLA**

- Nº3053 - Starboard Hand Buoy Km 46.4, moved 110 meters to NE
- Nº3063 - Starboard Hand Buoy Km 49.1, moved 270 meters to NE
- Nº3066 - Port Hand Buoy Km 49.8, light unreliable (weak flashes)

**CANAL DE LAS TARANTANAS**

- Nº3084 - Port Hand Buoy Km 55.6, moved 80 metros al NE
- Nº3087 - Isolated Danger Buoy "Maria Celia" Km 58.4, moved 80 meters to NE
- Nº3090 - Starboard Hand Buoy Km 58.7, unlit and moved 100 meters
- Nº3093 - Starboard Hand Buoy Km 83.2, light unreliable (weak flashes)

---

**RADIOAVISOS NÁUTICOS**


---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

**PASO PUNTA CABALLOS**

N°3120 - Port Hand Buoy Km 75.2, unlit

N°3123 - Isolated Danger Buoy "Chata N° 17", weak light and moved 1.5 cables to S

N°3135 - Port Hand Buoy Km 60.8, unlit

**CANAL DE LOS INGLESES**

N°3126 - Starboard Hand Buoy Km 77.6, unlit

N°3129 - Starboard Hand Buoy Km 78.8, unlit

N°3130 - Port Hand Buoy Km 80, unlit and moved 1 cable to S

**PASO BARRIZAL**

N°3144 - Port Hand Buoy Km 88.4, moved 62 meters to NW

N°3150 - Special Buoy T7A, moved 90 meters to SW

**CANAL DE LA BARRA (RÍO GUALEGUAYCHÚ ACCESS)**

N°3168 - Starboard Hand Buoy Km 94.3 Bifurcación Entrada Río Gualeguaychú, moved 75 meters to NE

N°3177 - Isolated Danger Buoy "Draga 2-C" Km 2.4, unlit

N°3180 - Starboard Hand Buoy Km 2.6, unlit

**PUNTA RÍOS VICINITY**

N°3190 - Isolated Danger Buoy "Doña Teodolina" Km 94.2, light unreliable (light fixed)

**PUENTE INTERNACIONAL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN**

N°3213 - Port Hand Buoy Km 104.2, moved 90 meters to SW

N°3216 - Boya Lateral Estribor Km 104.2, moved 370 meters to SW

N°3219 - Port Hand Buoy Km 105.4, moved 200 meters to the bridge)

N°3220 - Starboard Hand Buoy Km 105.4, moved 180 meters to the bridge)

**PUERTO DE FRAY BENTOS VICINITY**

N°3211.1 - Special Buoy T5U, unlit

**TERMINAL ORION**

N°3212 - Special Buoy Emisario Botnia, moved 1.5 cables to S

**CANAL M'BOPICUÁ**

N°3225.1 - Special Buoy T3U, unlit

**PASO ÑANDUBAYZAL**

N°3231 - Port Hand Buoy Km 108.9, unlit

N°3234 - Starboard Hand Buoy Km 111.9, moved 420 meters to SW

N°3230.1 - Port Hand Buoy Km 106.8, moved 115 meters to SW

N°3230.2 - Special Buoy T3A, unlit

**PASO TRES CRUCES**

N°3237 - Port Hand Buoy Km 117.8, unlit

N°3243 - Starboard Hand Buoy Km 119.4, unlit

N°3246 - Starboard Hand Buoy Km 121.8, unlit

**PASO FILOMENA INFERIOR**

N°3255 - Starboard Hand Buoy Km 125.6 unlit

**PASO FILOMENA MEDIO**

N°3261 - Port Hand Buoy Km 128.4 unlit

**PASO BANCO FRANCÉS**

N°3279 - Port Hand Buoy Km 135.8 unlit

N°3285 - Starboard Hand Buoy Km 141.7, unlit

---

**RADIOAVISOS NÁUTICOS**


---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

**PASO BONFIGLIO**

N°3297 - Port Hand Buoy Km 147.1, light unreliable

**PASO MONTAÑA**

N°3333 - Starboard Hand Buoy Km 167.3, temporarily changed in Km 167

N°3336 - Starboard Hand Buoy Km 167.7, unlit

N°3342 - Starboard Hand Buoy Km 169.6, unlit

**PASO VILARDEBÓ**

N°3354 - Starboard Hand Buoy Km 175, unlit

**PASO ALTOS Y BAJOS**

N°3363 - Port Hand Buoy Km 177.8, unlit

N°3370 - Port Hand Buoy Km 178.4, moved 100 meters to N

**PASO ARROYO NEGRO**

N°3390 - Starboard Hand Buoy Km 184.3, unlit

**CONCEPCIÓN DEL URUGUAY ACCESS**

N°3408 - Port Hand Buoy Km 0.8, light unreliable

**PASO ALMIRÓN GRANDE**

N°3471 - Starboard Hand Buoy Km 199, moved 100 meters to S

**PUERTO PAYSANDÚ VICINITY**

N°3480 - Starboard Hand Buoy Km 204.1, moved 1 cable to S

**PUENTE INTERNACIONAL GENERAL ARTIGAS**

N°3527 - Starboard Hand Buoy Km 211.7, light unreliable and moved 5 cables to S

N°3531 - Port Hand Buoy Km 211.7, unlit and moved 3 cables to S

N°3541 - Starboard Hand Buoy Km 213, missing and unlit (being found 1 mile to S)

N°3544 - Port Hand Buoy Km 213, unlit and moved 300 meters to S

**PASO SAN FRANCISCO**

N°3565 - Isolated Danger Buoy Km 218.7, missing

N°3568 - Starboard Hand Buoy Km 219.8, missing

N°3571 - Starboard Hand Buoy Km 221.7, moved (160 meters to SE)

N°3576 - Isolated Danger Buoy "Campana" Km 226.1, missing

**PASO PERUCHO VERNE**

N°3592 - Starboard Hand Buoy Km 230.8, moved (70 meters to SSO)

N°3595 - Starboard Hand Buoy Km 234, moved (235 meters to S)

**PASO GRASERÍA**

N°3604 - Port Hand Buoy Km 242.6, missing (being found adrift in Km 206.9)

**PASO SAN JOSÉ**

N°3658 - Starboard Hand Buoy Km 273.1, moved (55 meters to SO)

**PASO GUAVIYÚ**

N°3679 - Starboard Hand Buoy Km 282.6, missing

N°3691 - Starboard Hand Buoy Km 284.5, moved (60 meters to SSO)

N°3713 - Port Hand Buoy Km 293.3, moved (95 meters to SE)

---

**RADIOAVISOS NÁUTICOS**


---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

**PASO CHAPICUY**

- Nº3715 - Starboard Hand Buoy Km 293.3, moved (100 meters to E)
- Nº3724 - Starboard Hand Buoy Km 297.9, moved (55 meters to E)
- Nº3736 - Isolated Danger Buoy Km 305.2, missing
- Nº3739 - Port Hand Buoy Km 305.7, moved (1100 meters to SSE)

**PASO HERVIDERO**

- Nº3733 - Port Hand Buoy Km 304.5, missing
- Nº3742 - Port Hand Buoy Km 307.4, moved (860 meters to NE)
- Nº3745 - Port Hand Buoy Km 308, moved (640 meters to SE)
- Nº3748 - Starboard Hand Buoy Km 308.2, moved (175 meters to E)

**PASO YUQUERÍ**

- Nº3790 - Starboard Hand Buoy Km 326.1, moved (80 meters to SO)

**PASO CORRALITO**

- Nº3808 - Starboard Hand Buoy Km 329, moved (50 meters to SO)
  - Nº3820 - Port Hand Buoy Km 330, missing
- PASO LA CABALLADA**
- Nº3847 - Starboard Hand Buoy Km 332.2, missing

Notice Nº 0221.18, cancelled

**0272.18 RÍO DE LA PLATA****CANAL DE ACCESO A DÁRSENA LA TEJA**

Se encuentra realizando tareas de dragado Draga (UY) "D-7", durante las 24 horas. Por cualquier información comunicarse con Control Montevideo por Canal 11 VHF.

Anula Aviso Nº 0211.18

**RÍO DE LA PLATA****CANAL DE ACCESO A DÁRSENA LA TEJA**

Dredging in progress by Dredge (UY) "D-7" during 24 hours. For any information contact Control Montevideo by Channel 11 VHF.

Notice Nº 0211.18, cancelled

**0302.18 RÍO URUGUAY****TAREAS DE DRAGADO****PASO ALTOS Y BAJOS**

Se encuentra realizando tareas de dragado, Draga "Amerigo Vespucci" LXSS, entre Km 174 y Km 180. Obstruye parcialmente la navegación. Zona de refulado ubicada entre los Km 174 y Km 178, fuera del canal, sobre margen uruguayo. Buques deberán solicitar paso a dicha Draga con una hora de antelación a zona de operaciones por Canal 16 VHF.

Anula Aviso Nº 0292.18

**RÍO URUGUAY****DREDGING WORK'S****PASO ALTOS Y BAJOS**

Dredge "Amerigo Vespucci" LXSS, performs dredging tasks between Km 174 and 180. Obstructing partially the navigation. Dumping ground has been established between Km 174 and 178, out the channel, over uruguayan veril. Mariners are advised to contact the dredge on Channel 16 VHF to request passage one hour in advance.

Notice Nº 0292.18, cancelled

---

**RADIOAVISOS NÁUTICOS**


---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

**0303.18 RÍO DE LA PLATA**  
**CANALES A MARTÍN GARCÍA - NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**
**BARRA DEL FARALLÓN**

- Nº 1185 - Boya Lateral Estribor Km 40.2, corrida 80 metros al Este
- Nº 1186 - Boya Lateral Estribor Km 41.4, corrida 80 metros al Este
- Nº 1188 - Boya Lateral Babor Km 41.4, corrida 80 metros al Oeste
- Nº 1192 - Boya Lateral Estribor Km 43.2, corrida 80 metros al Este
- Nº 1195 - Boya Lateral Babor Km 43.2, corrida 80 metros al Oeste
- Nº 1198 - Boya Lateral Estribor Km 45.0, corrida 80 metros al Oeste
- Nº 1200 - Boya Lateral Babor Km 45.0, corrida 80 metros al Oeste
- Nº 1201 - Boya Lateral Estribor Km 45.7, corrida 80 metros al Este
- Nº 1204 - Boya Lateral Babor Km 45.7, corrida 80 metros al Oeste
- Nº 1207 - Boya Lateral Estribor Km 47.8, corrida 80 metros al Oeste
- Nº 1210 - Boya Lateral Babor Km 47.8, corrida 80 metros al Oeste
- Nº 1213 - Boya Lateral Estribor Km 49.9, faltando

**PASO DEL FARALLÓN**

- Nº 1241 - Boya Lateral Estribor Km 58.0, corrida 80 metros al Este
- Nº 1243 - Boya Lateral Babor Km 58.0, corrida 80 metros al Oeste
- Nº 1245 - Boya Lateral Estribor Km 60.1, corrida 80 metros al Este
- Nº 1247 - Boya Lateral Babor Km 60.1, corrida 80 metros al Oeste
- Nº 1251 - Boya Ciega Peligro Aislado Lambaré, falta (encontrándose en 34°28.381's 057°48.836'w)

**PASO DE SAN JUAN**

- Nº 1299 - Boya Peligro Aislado Este Río Batel Km 77.9, apagada

**CANAL DE LAS LIMETAS O NUEVO**

- Nº 1365 - Boya Lateral Estribor Par Km 101.9, apagada y dañada

Anula Aviso Nº 0299.18

**RÍO DE LA PLATA**  
**CANALES A MARTÍN GARCÍA - BUOYAGE NEWS**
**BARRA DEL FARALLÓN**

- Nº 1185 - Starboard Hand Buoy Km 40.2, moved 80 meters to East
- Nº 1186 - Starboard Hand Buoy Km 41.4, moved 80 meters to East
- Nº 1188 - Port Hand Buoy Km 41.4, moved 80 meters to West
- Nº 1192 - Starboard Hand Buoy Km 43.2, moved 80 meters to East
- Nº 1195 - Port Hand Buoy Km 43.2, moved 80 meters to West
- Nº 1198 - Starboard Hand Buoy Km 45.0, moved 80 meters to West
- Nº 1200 - Port Hand Buoy Km 45.0, moved 80 meters to West
- Nº 1201 - Starboard Hand Buoy Km 45.7, moved 80 meters to East
- Nº 1204 - Port Hand Buoy Km 45.7, moved 80 meters to West
- Nº 1207 - Starboard Hand Buoy Km 47.8, moved 80 meters to West
- Nº 1210 - Port Hand Buoy Km 47.8, moved 80 meters to West
- Nº 1213 - Starboard Hand Buoy Km 49.9, missing

**PASO DEL FARALLÓN**

- Nº 1241 - Starboard Hand Buoy Km 58.0, moved 80 meters to East
- Nº 1243 - Port Hand Buoy Km 58.0, moved 80 meters to West
- Nº 1245 - Starboard Hand Buoy Km 60.1, moved 80 meters to East
- Nº 1247 - Port Hand Buoy Km 60.1, moved 80 meters to West
- Nº 1251 - Isolated Danger Buoy Lambaré, missing (being found in 34°28.381'S 057°48.836'W)

---

**RADIOAVISOS NÁUTICOS**


---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

**PASO DE SAN JUAN**

N° 1299 - Isolated Danger Buoy Este Río Batel Km 77.9, unlit

**CANAL DE LAS LIMETAS O NUEVO**

N° 1365 - Starboard Hand Buoy Km 101.9, unlit and damaged

Notice N° 0299.18, cancelled

0306.18 **RÍO DE LA PLATA****NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Novedades actualizadas: Señales N° 499

**CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE MONTEVIDEO**

N°203 - Boya Lateral Babor Par Km 23.5, corrida

**PROXIMIDADES PUNTA DE SAYAGO**

N°428.1 - Boya Peligro Aislado Piedra Dellazoppa, apagada

**ENSENADA DE SANTA LUCÍA**

N°454 - Boya Espeque Lateral Estribor N° 3, falta.

N°457 - Boya Lateral Babor N° 4, falta.

N°463 - Boya Espeque Lateral Estribor N° 1, falta.

**ACCESO A RÍO SANTA LUCÍA**

N°472 - Boya Lateral Estribor N° 2 (Km 3), corrida (encontrándose en 34°47.568' S 056°22.536' W)

**BANCO ORTÍZ - PROXIMIDADES PUNTA PAVÓN**

N°526 - Baliza Morro Sur Escollera Puerto Sauce, apagada

**CANAL DE ACCESO ARROYO CONCHILLAS O SAN FRANCISCO**

N°676 - Boyarín Lateral Estribor N°1, falta

N°679 - Boyarín Lateral Babor N°2, falta

N°688 - Boyarín Lateral Estribor N°3, falta

**CANAL SANTO DOMINGO**

N°709 - Boya Lateral Estribor N°5, falta

N°721 - Boya Lateral Babor N° 13, falta

N°722 - Boyarín Lateral Estribor Par N° 14, falta.

N°724 - Boya Lateral Babor N° 15, falta.

**CANAL CAMACHO**

N°868 - Boya Lateral Babor Par N° 10, falta

N°913 - Boya Lateral Estribor Par N° 24, falta

Anula Aviso N° 0304.18

**RÍO DE LA PLATA****BUOYAGE NEWS**

News update: Signal N° 499

**CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE MONTEVIDEO**

N°203 - Port Hand Buoy Km 23.5, moved

**PUNTA DE SAYAGO VICINITY**

N°428.1 - Isolated Danger Buoy Piedra Dellazoppa, unlit

## IV

---

### RADIOAVISOS NÁUTICOS

---

Vigentes al 31 de mayo de 2018.-

#### ENSENADA DE SANTA LUCÍA

Nº454 - Starboard Hand Buoy Nº 3, missing.

Nº457 - Port Hand Buoy Nº 4, missing.

Nº463 - Starboard Hand Buoy Nº 1, missing.

#### RÍO SANTA LUCÍA ACCESS

Nº472 - Starboard Hand Buoy Nº 2 (Km 3), moved (being found in 34°47.568' S 056°22.536' W)

#### BANCO ORTÍZ - PUNTA PAVÓN VICINITY

Nº526 - Beacon Morro Sur Escollera Puerto Sauce, unlit

#### CANAL DE ACCESO ARROYO CONCHILLAS O SAN FRANCISO

Nº676 - Starboard Hand Buoy Nº1, missing

Nº679 - Port Hand Buoy Nº2, missing

Nº688 - Starboard Hand Buoy Nº3, missing

#### CANAL SANTO DOMINGO

Nº709 - Starboard Hand Buoy Nº5, missing

Nº721 - Port Hand Buoy Nº 13, missing

Nº722 - Starboard Hand Buoy Nº 14, missing.

Nº724 - Port Hand Buoy Nº 15, missing.

#### CANAL CAMACHO

Nº868 - Port Hand Buoy Nº 10, missing

Nº913 - Starboard Hand Buoy Nº 24, missing

Notice Nº 0304.18, cancelled.

**PÁGINA EN BLANCO**

---

**INFORMACIÓN NÁUTICA**

---

**V.1 AVISOS INFORMATIVOS**

- \*39/2018 (I) SISTEMA NAVTEX  
Inoperativa Estación Transmisora Navtex La Paloma, en frecuencia 490 y 518 KHz.  
  
Anula Aviso Temporario N° \*57/2007(T)  
  
SYSTEM NAVTEX  
La Paloma NAVTEX station, is inoperative on 490 and 518 KHz.  
  
Temporary Notice N° \*57/2007(T), cancelled.
- \*40/2018 (I) ESTACIÓN MONTEVIDEO ARMADA RADIO (CWM)  
Fuera de servicio, Estación Montevideo Armada Radio (CWM), en cobertura de Área 1 (Canal VHF y Canal 70 DSC), manteniendo coberturas en Área A2 y A3 (MF - HF)  
  
Anula Aviso Temporario N° \*45/2012(T)  
  
STATION MONTEVIDEO ARMADA RADIO (CWM)  
Navy Radio Station Montevideo (CWM) is inoperative within coverage Area 1 VHF and DSC Channel 70. The station is operative within Areas A2 and A3 (MF - HF).  
  
Temporary Notice N° \*45/2012(T), cancelled.
- \*41/2018 (I) Por más información de novedades de la navegabilidad sobre los Ríos Paraná - Paraguay se aconseja consultar el Folleto de Aviso a los Navegantes Hidrovía Paraguay Paraná emitido por el Servicio de Hidrografía Naval Argentino al cual se puede acceder en la sección Avisos a los Navegantes, en el siguiente link: <http://www.hidro.gob.ar>  
  
For more information about navigability news about the Paraná - Paraguay rivers, it is advisable to consult the Paraná Waterway Notice to Navigators issued by the Argentine Naval Hydrography Service, which can be accessed in the Navigators Notices section, in the next link:  
<http://www.hidro.gob.ar>

---

**INFORMACIÓN NÁUTICA**


---

**V.2 NOVEDADES DE LOS CANALES A MARTÍN GARCÍA**

Anchos navegables de los Canales a Martín García correspondientes al mes de mayo de 2018.

<b>RÍOS Y TRAMOS</b>		<b>LUGAR DE LA DETERMINANTE</b>		<b>PROFUNDIDADES AL CERO SEGÚN ÚLTIMO RELEVAMIENTO</b>	
NOMBRE	Km	NOMBRE	Km	ANCHO DE CANAL	Diseño 9,75
				m	METROS
Canales a Martín García	39,0-54,8	Barra del Farallón	53	110	9,75
	54,8 - 67,3	Paso del Farallón	63,8	100	9,75
	67,3-76,4	Barra de San Pedro	75,4	90	9,80
	76,4-82,0	Paso de San Juan	81,8	90	10,00
	82,0-92,9	Pozos de San Juan	82,8	90	10,00
	92,9-103,4	Canal Nuevo	99,4	90	10,00
	103,4-110,5	Canal del Infierno	104,4	90	10,10
Canal Principal	110,5-120,5	Canal del Este	111,8	90	9,90
	120,5-145,5	Canal Principal	120,5	200	11,00

Autoridad: CARP

## INFORMACIÓN NÁUTICA

### V.3 NOVEDADES DEL RÍO URUGUAY

Estado de la vía navegable del Río Uruguay correspondiente al mes de agosto de 2017.

#### Determinantes.

Se detallan en la siguiente planilla los valores de profundidades determinantes modificados de acuerdo con los levantamientos realizados por CARU y por el SOHMA.

TRAMO (Km)	PASO	Km crítico	PROFUNDIDAD (m)	ANCHO (m)	FUENTE Y FECHA DEL RELEVAMIENTO
0/105	Márquez Inferior	35,5	6,5	100	CARU - 07/2017
0/105	Márquez Medio	38,8	6,9	90	CARU - 07/2017
0/105	Márquez Superior (*)	41,05	6,4	70	CARU - 07/2017
0/105	Punta Amarilla	53,5	6,7	100	CARU - 05/2016
0/105	Punta Caballos	74,25	6,9	90	CARU - 05/2016
0/105	Barrizal	89	6,6	100	CARU - 05/2016

105/165	Abrigo	106,3	6,6	80	CARU - 08/2017
105/165	Ñandubayzal	112,2	6,8	80	CARU - 08/2017
105/165	Tres Cruces	119,4	5,3	80	CARU - 08/2017
105/165	Filomena Inferior	125,6	5,7	80	CARU - 08/2016
105/165	Filomena Medio	131,4	5,8	80	CARU - 08/2016
105/165	Filomena Superior	133,5	5,8	80	CARU - 08/2016
105/165	Banco Francés	140	7,0	80	CARU - 09/2016
105/165	Bonfiglio	148,5	5,4	80	CARU - 09/2016
105/165	Banco Grande	153,5	5,5	80	CARU - 09/2016
105/165	San Genaro	156,6	6,7	80	CARU - 09/2016

165/187	Montaña	169,55	7,3	100	CARU - 04/2017
165/187	Altos y Bajos	175,8	4,6	80	CARU - 05/2016
165/187	Garibaldi Inferior	180,2	6,1	80	CARU - 07/2016
165/187	Garibaldi Superior	180,6	5,1	80	CARU - 07/2016
165/187	Arroyo Negro Inferior	185	6,1	80	CARU - 07/2016
165/187	Arroyo Negro Superior	186,3	4,4	80	CARU - 07/2016

00/0,8	Canal Acceso Exterior Puerto Concepción del Uruguay	0,6	6,3	80	CARU - 06/2017
0,8/1,6	Canal Acceso Interior Puerto Concepción del Uruguay	0,9	5,5	60	CARU - 06/2017

---

**INFORMACIÓN NÁUTICA**


---

**V.3 NOVEDADES DEL RÍO URUGUAY**

<b>TRAMO (Km)</b>	<b>PASO</b>	<b>Km crítico</b>	<b>PROFUNDIDAD (m)</b>	<b>ANCHO (m)</b>	<b>FUENTE Y FECHA DEL RELEVAMIENTO</b>
187/220	Almirón Chico	196,4	2,2	80	CARU - 12/2016
187/220	Almirón Grande	200,4	4,2	80	CARU - 05/2016
187/220	Casablanca	197,8	5,6	80	CARU - 04/2017
187/220	San Francisco	215	2,0	60	CARU - 06/2015

220/336	Perucho Verne	230	3,1	60	SOHMA - 08/2014
220/336	Grasería	238,8	3,7	60	SOHMA - 08/2014
220/336	Pepeají	247,2	2,5	50	SOHMA - 08/2014
220/336	Cancha Seca	257,4	2,6	50	SOHMA - 08/2014
220/336	San José	264,1	1,5	60	SOHMA - 08/2014
220/336	Sombrerito	277,5	1,2	60	SOHMA - 08/2014
220/336	Guaviyú	284,4	2,3	60	SOHMA - 08/2014
220/336	Chapicuy	292,7	1,9	60	SOHMA - 10/2012
220/336	Hervidero	309	2,3	60	SOHMA - 10/2012
220/336	Yuquerí Chico	323,4	2,1	60	SOHMA - 08/2014
220/336	Yuquerí Grande	326,2	2,1	60	SOHMA - 08/2014
220/336	Corralito	327,2	2,3	40	SOHMA - 08/2014
220/336	La Caballada	332	3,3	50	SOHMA - 08/2014

**NOTAS:**

- (\*) La Administración Nacional de Puertos (R.O.U.) está realizando el dragado del paso, no disponiendo aún de la información batimétrica correspondiente.
- Los pasos y sus determinantes en "cursiva" corresponden a la información actualizada.
- Las profundidades de los pasos entre los kilómetros 0 y 220 están referidas a los ceros locales e interpolados. Las correspondientes a los pasos entre los kilómetros 220 y 268 están referidas al cero local del Puerto de Paysandú (R.O.U.). La profundidad en el Paso Sombrerito está referida a un plano de cota (+) 0,50 m respecto al Puerto de Paysandú (R.O.U.). Los pasos entre los kilómetros 285 y 336 tienen las profundidades referidas al cero local del Puerto de Salto (R.O.U.).

 Autoridad: CARU

## REPORTES DE LOS NAVEGANTES

### INTRODUCCIÓN

Desde que el hombre se aventuró en el mar, los navegantes han dependido de la experiencia y reportes de aquellos quienes navegaron antes. De esa manera, a través de los años un incremento de la cantidad de información proveniente de la gente de mar y exploradores se ha acumulado, haciendo posible representar esos detalles en una forma conveniente a través de las cartas y publicaciones náuticas. Tanto la veracidad como precisión de éstas y sus publicaciones asociadas dependen como nunca de los reportes de los navegantes como de todas aquellas instituciones, organizaciones y empresas vinculadas al ámbito marítimo. Sin su aporte no sería posible mantener las cartas y publicaciones corregidas ante nuevas alteraciones de situaciones o condiciones.

La presente Sección pretende ser el formato para poder asistir a todos aquellos que desean colaborar para hacer nuestros mares más seguros a través de sus aportes.

Quien aporte información deberá tener en cuenta que este Servicio realizará el análisis y verificación correspondiente (donde se agradece y valora el mayor nivel de detalle que se pueda suministrar). En ese sentido queda reservado por parte del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada la decisión de promulgar o no dichos aportes, y cuando esto se haga será también determinado unilateralmente tanto la manera (ya sea a través de Avisos Definitivos u otras alternativas) como el alcance (por ejemplo, puede existir para una misma situación geográfica que una corrección sea representada en una carta de cierta escala y en cambio que en otra carta de diferente escala, para la misma situación, la corrección sea omitida).

### AGRADECIMIENTOS

EL SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA agradece a quienes han contribuido a abogar por una navegación más segura:

Apellido y Nombre	Buque/Empresa	Información
---	---	---

### INSTRUCCIONES DE REPORTES

1. Se solicita a los navegantes que informen al Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada, por la vía más rápida, la observación de nuevos peligros para la navegación, cambios en las ayudas a la navegación, o cualquier otra información relacionada a información imprecisa o desactualizada representada en las cartas o publicaciones náuticas (naturaleza del fondo, toponimia, despliegue de objetos conspicuos en tierra, datos de marea y corrientes, etc.), así como sugerencias que tiendan a mejorar el despliegue de información en los servicios prestados. Los navegantes pueden reportar también cualquier problema referido al manejo de los Sistemas de Información de Visualización de Cartografía Electrónica (SIVCE-ECDIS Electronic Chart Digital Information System).
2. La precisión de la posición y conocimiento del error es de gran importancia. Cuando esta sea geográfica a través de Latitud y Longitud, en el reporte se deberá especificar el método utilizado para su medición. En lo posible se solicita que las posiciones sean obtenidas a través de receptores GPS u Observaciones Astronómicas, en cuyos casos se aportarán los datos del equipamiento, la hora, el error y el Datum. Se deberá especificar cuando la posición sea registrada a través de una Tablet o Smart Phone. Cuando la posición sea obtenida por otras ayudas para la navegación (ejemplo radar) se deberán informar las lecturas u observaciones realizadas. Si las posiciones son estimadas desde una posición previa conocida, la metodología empleada para estimarla deberá ser informada.
3. Un recorte de la carta náutica de mayor escala exhibe mayores detalles de lo que se pretende reportar, debiendo remarcarse en color rojo lo que se intenta denotar. En ese sentido en caso de requerir mayor información SOHMA proveerá una carta (de mayor escala de existir) en caso de ser requerido por el usuario (sin costo).
4. Una impresión de pantalla en la Carta Náutica Electrónica (CNE, ENC Electronic Nautical Chart) de mayor escala con las modificaciones u observaciones remarcadas en color rojo. Si ese reporte trata de un problema de despliegue de una CNE, una impresión de pantalla deberá ser enviada conjuntamente con detalles de la marca, modelo y versión del SIVCE (ECDIS)

---

**REPORTES DE LOS NAVEGANTES**



---

5. Cuando sondajes son reportados, es importante proveer información detallada del método de obtención, debiendo incluir pero no limitarse a:
  - a. Fabricante, modelo y tipo de ecosonda utilizada.
  - b. Reportar si la profundidad está referida respecto a la superficie del agua o a la quilla, indicando para este último caso el calado de la embarcación.
  - c. Fecha, hora y posición de la observación, a los efectos de realizar las correcciones de marea posteriores, cuando corresponda.
  - d. Cuando exista una importante cantidad de datos de batimetría, solo se deberá mencionar específicamente aquellas áreas donde existe una diferencia significativa con la carta vigente o CNE (ENC), no obstante se podrán enviar los datos completos en un archivo adjunto.
6. **Reportes los cuales no puedan ser confirmados o carecen de detalles específicos o información exigua, no serán tenidos en cuenta.** Las deficiencias a la hora de realizar las observaciones deberán ser remarcadas como también la posibilidad o no de repetir la derrota para poder confirmar el peligro y así obtener datos ampliatorios.
7. Dados los adelantos tecnológicos vinculados principalmente a la telefonía móvil, en donde existe la capacidad ya instalada de toma imágenes (hasta inclusive de alta resolución) el disponer de imágenes o videos tomadas *in situ* de las alteraciones o nuevas condiciones que pretenden ser denunciadas (ejemplo boyas u otros objetos al garete, detalles de infraestructura portuaria no cartografiados, etc.) resultan un aporte sumamente útil, representando evidencia visual que facilitara aún más la evaluación necesaria y correspondiente.
8. Los informes sobre bajos, peligros sin cartografiar o irregularidades en las ayudas a la navegación fuera de uso, podrán ser comunicados por radio a la estación costera más cercana. Cualquier profundidad sin cartografiar por debajo de 30 metros o 15 pies puede ser de la suficiente importancia como para justificar un mensaje por radio.
9. Para reportar anomalías detectadas en las ayudas a la navegación se deberá considerar y consultar la información publicada en la Lista de Faros y Señales Marítimas, Publicación N° 5 a fin de aportar datos más detallados.
10. **El reporte de información que afecta a las publicaciones del Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada se efectuará según el anexo impreso en la última hoja de este folleto , debiendo el mismo ser enviado a la siguiente dirección:**

**Dirección: Capurro 980 - Montevideo - Uruguay**  
**Casilla de Correos: 1381 / Código Postal: 11700**  
**Correo electrónico: sohma@armada.mil.uy**  
**FAX: (+598) 2309 9220**

Se enviará un acuse de recibo ante los reportes enviados y una comunicación adicional solo debe de esperarse en caso de requerir aclaraciones u otros datos adicionales. En el Folleto siguiente a la fecha de recepción del reporte se agradecerá a quienes hayan aportado la misma (siempre y cuando se cuente con su consentimiento).

---

**REFERENCIA PARA CONVERSIÓN PIES - METROS - BRAZAS**


## VENTA DE CARTAS Y PUBLICACIONES NAUTICAS

Todas las cartas y publicaciones náuticas producidas por el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada, con excepción de la cartografía electrónica, se encuentran disponibles en la Oficina de Ventas: Capurro 980 esquina Av. Agraciada.

Las celdas correspondientes a la cartografía electrónica, son distribuidas de manera exclusiva por los agentes de ventas autorizados.

Horario de atención: días hábiles de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas excepto feriados.

Tels.: (+598) 2307 1777 / 2309 3861 / 2309 3775      Fax: (+598) 2309 9220

Pedidos y consultas por el correo electrónico: [sohma@armada.mil.uy](mailto:sohma@armada.mil.uy)

## AGENTES DE VENTAS DE CARTAS Y PUBLICACIONES NAUTICAS

### AGENCIAS EN EL EXTRANJERO

#### **Argentina**

##### **Captain Stephan Nedelchev**

Viamonte 726 1°B  
1053 Buenos Aires  
Tel.: (+)5411-4326-2715  
Fax: (+)5411-4322-0451  
(+) 5411-4292-5468  
Móvil: (15) 4424-2306

E-mail: [baires@admiraltycharts.com.uy](mailto:baires@admiraltycharts.com.uy)  
C.P. c1053 ABP  
**El Pulpo Negro**  
Uruguay 802 (B 1643 EIV) Béccar  
Tel./Fax 4742-0848  
E-mail: [pulponegro@pulponegro.com.ar](mailto:pulponegro@pulponegro.com.ar)  
[www.pulponegro.com.ar](http://www.pulponegro.com.ar)

---

### **“NAVEGUEMOS SEGUROS”**

ADQUIERA SUS CARTAS Y PUBLICACIONES NAÚTICAS EN NUESTRA OFICINA CENTRAL

O

EN NUESTROS AGENTES DE VENTAS AUTORIZADOS

El Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada de la República Oriental del Uruguay, mantiene su cartografía permanentemente actualizada, por lo que recomienda su empleo en buques nacionales y extranjeros cuando naveguen aguas uruguayas.

El SOHMA no se responsabiliza por cartas náuticas y publicaciones que no hayan sido adquiridas en su local de ventas, o a través de sus agentes autorizados o de la Autoridad Marítima de la zona.

La oficina entregará el material con el sello correspondiente en el cual figura el número del último Folleto de Avisos a los Navegantes (Publicación N° 8 SOHMA), certificando la actualización hasta esa fecha correspondiendo al usuario su posterior actualización.



**MANTENGA LIMPIO SU MAR**



# REPORTE DE LOS NAVEGANTES

SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA, HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA

DATOS DEL INFORMANTE	
FECHA DE LLENADO DEL PRESENTE FORMULARIO	
NOMBRE DEL BUQUE O INFORMANTE	
TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO	

DATOS DE LA ANOMALÍA			
POSICIÓN (Ver Instrucción 2)			
Medio de obtención			
Latitud		Longitud	
Error o precisión			
Datum (WGS 84/ otro indicar)			
Nº CARTA O PUBLICACIÓN AFECTADA / EDICIÓN			
Nº CNE (ENC) AFECTADA			

DATOS SIVCE (ECDIS)			
FABRICANTE		MODELO	

DATOS DE INFORME DE PROFUNDIDADES (Ver Instrucción 5)			
PROFUNDIDAD (VALOR, ACLARAR UNIDAD DE MEDIDA METROS O PIES)		PLANO DE REFERENCIA	
ECOSONDA MARCA / MODELO		CALADO	
FECHA DE LA OBSERVACION		HORA (ESPECIFICAR USO)	

DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA (Detalle la mayor información posible relacionada a la anomalía en función de las instrucciones de la Sección VI)

INFORMACION ADJUNTA			
Tipo de información (Digital y/o Impresa)		Descripción de la información (archivo de selección de profundidades, recorte de carta, ecograma, archivos de imágenes de impresiones de pantallas de CNE, archivos de fotografías o videos, etc)	
Desea ser mencionado en los agradecimientos de la Sección VI		SI	NO

**Se solicita a los navegantes, prácticos, Organismos del Estado, Entes Autónomos, compañías navieras, empresas de obras portuarias y toda otra persona relacionada con el ámbito marítimo, comuniquen cualquier alteración o irregularidad que pueda afectar la seguridad de la navegación al:**

**Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada.**

**Dirección: Capurro 980 - Montevideo - URUGUAY**

** Casilla de Correos: 1381 /  Código Postal: 11700**

** Teléfonos: (+598) 2307 1777 / 2309 3775 / 2309 3861 - Tel./Fax: (+598) 2309 9220**

** E-mail: [sohma@armada.mil.uy](mailto:sohma@armada.mil.uy)**

**ó a la Autoridad Marítima más próxima.**

** Página Web: <http://www.armada.mil.uy/Pagina/institucion/dimat/sohma.html#1>  
Marea en tiempo real BAHÍA MONTEVIDEO (+598) 99679071**