

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL
SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA



AVURES VIGENTES AL DÍA DE HOY



INSTRUCCIONES

La información sobre seguridad marítima es de interés vital para todos los buques. Por consiguiente, es esencial que se apliquen normas comunes para recopilar, preparar y difundir esta información en el marco del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM).

Los radioavisos náuticos se emiten en cumplimiento de lo dispuesto en la regla V/4 del Convenio SOLAS y contienen información que puede tener una relación directa con la seguridad de la vida humana en el mar. Una característica esencial de los radioavisos náuticos es que frecuentemente están basados en información incompleta o sin confirmar, lo que los navegantes deben tener en cuenta al decidir qué nivel de fiabilidad darle a la información que contienen.

El presente compilado de radioavisos náuticos y avisos meteorológicos se divide en dos secciones, siendo la organización como se detalla a continuación:

SECCIÓN 1. Radioavisos Náuticos

- a. Radioavisos meteorológicos (si existe radioaviso meteorológico vigente)
- b. Radioavisos de zona Océano Atlántico
- c. Radioavisos de zona Río de la Plata
- d. Radioavisos de zona Río Uruguay
- e. Radioavisos de ríos y lagunas interiores

NOTA: En esta sección se incluyen novedades de balizamiento de señales que no figuran en la Publicación N° 5 “Lista de Faros y Señales Marítimas”

SECCIÓN 2. Radioavisos Náuticos – Novedades de Balizamiento

- a. Novedades de Balizamiento de Océano Atlántico
- b. Novedades de Balizamiento del Río de la Plata
- c. Novedades de Balizamiento del Río Uruguay

Se informa además que este archivo se actualiza diariamente a las 13:00 (Hora local).



SECCIÓN 1

Radioavisos Náuticos



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR N°: 0427.26

RIO URUGUAY

PROXIMIDADES MUELLE ANCAP

SE ESTAN REALIZANDO OBRAS DE CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANFERENCIA FLUVIAL DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DELIMITADA Y SEÑALIZADA POR BOYARINES ESPECIALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

COLOR: AMARILLO

MARCA DE TOPE: CRUZ EN FORMA DE X

LUZ: DOS DESTELLOS AMARILLOS CADA 5 SEGUNDOS

ALCANCE: 2 MILLAS NAUTICAS

EN LAS SIGUIENTES POSICIONES:

1) 32° 15.31´ S 058° 05.66´ W

2) 32° 15.31´ S 058° 05.75´ W

3) 32° 15.50´ S 058° 05.68´ W

4) 32° 15.49´ S 058° 05.79´ W

NAVEGAR CON PRECAUCION EN LA ZONA

Vigente Hasta 022359 P JUL.26

inclusive

Montevideo,

19/05/2026

Códigos Uso Interno

81

35



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR N°: 0507.26

RIO DE LA PLATA

EMBARCACION HUNDIDA

EN 34°55.80' S 055°16.40' W REPORTAN EMBARCACION HUNDIDA "CLARA S"

LA MISMA SE ENCUENTRA SIN SEÑALIZAR

NAVEGAR CON PRECAUCION EN LA ZONA.

ANULA AVISO N° 0395.26

Vigente Hasta 032359 P AGO.26 inclusive

Montevideo, 22/06/2026

Códigos Uso Interno

13

07



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR N°: 0508.26

RIO DE LA PLATA

EMBARCACION HUNDIDA

EN 34°53.916' S 055°16.691' W SE ENCUENTRA EMBARCACION HUNDIDA "EL CHISPAS"

ESLORA 5.05 MTS MANGA 2.13 MTS PUNTAL 0.81 MTS

LA MISMA SE ENCUENTRA SIN SEÑALIZAR

NAVEGAR CON PRECAUCION EN LA ZONA

ANULA AVISO N°0396.26

Vigente Hasta 032359 P AGO.26 inclusive

Montevideo, 22/06/2026

Códigos Uso Interno

13

07



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR N°: 0528.26

RIO DE LA PLATA

PUNTA LOBOS - PUNTA DEL TIGRE

**SE REALIZARAN EJERCICIOS DE TIRO EN EL AREA COMPRENDIDA POR LOS SIGUIENTES
PUNTOS
REPRESENTADOS EN CARTA NAUTICA N°40:**

34°54.20'S 056°15.70' W

34°57.67'S 056°17.52' W

34°57.42'S 056°19.17' W

34°56.68'S 056°20.55' W

34°53.95'S 056°17.33' W

DEL 10 JUN.26 AL 30 JUN.26 DESDE 0500 P HASTA 1900 P

DIA 24 DE 0700 P HASTA 2300 P JUN.26

DIA 01 DE 0700 P HASTA 1300 P JUL.26

SE PROHIBE LA NAVEGACION DENTRO DEL AREA INDICADA.

ANULA AVISOS N° 0511.26

Vigente Hasta 011400 P JUL.26 inclusive

Montevideo, 29/06/2026

Códigos Uso Interno

48

92



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR N°: 0529.26

CANALES A MARTIN GARCIA

BUQUE FONDEADO

EN 34°04.10' S 058°20.03' W FONDEADO B/M (LI) "RT TANNAT"

OBSTRUYE PARCIALMENTE LA NAVEGACION

POR MAS INFORMACION COMUNICARSE CON CARMELO RADIO (CWC 22)

Vigente Hasta 062359 P JUL.26 inclusive

Montevideo, 29/06/2026

Códigos Uso Interno

48

92



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR N°: 0532.26

RIO DE LA PLATA

EMBARCACION DEMORADA

**DEMORADO EN SU ARRIBO EMBARCACION " CHAMIGO-HO" MATRICULA QUIL0900
CARACTERISTICAS: CASCO DE COLOR BLANCO Y DE PRFV(PLASTICO REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO) CON 5 TRIPULANTES A BORDO DE SEXO MASCULINO
CON DESTINO FRANJA COSTERA RIO DE LA PLATA HASTA UNAS 5 A 7 MILLAS DE LA COSTA
ULTIMA POSICION REPORTADA: 34° 45.14' S 058° 06.22' W
POR CUALQUIER NOVEDAD O AVISTAMIENTO COMUNICARSE CON LA AUTORIDAD MARITIMA
MAS PROXIMA O AL MRCC TEL 2916 0214 / 1701 /2916 1389 INMARSAT (C) 477000258.**

ANULA AVISO N° 0500.26

Vigente Hasta 092359 P JUL.26 inclusive

Montevideo, 30/06/2026

Códigos Uso Interno

19

07



SECCIÓN 2

Radioavisos Náuticos

Novedades de Balizamiento



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA
Capurro 980 - Casilla de Correo 1381 - Tels. 2309 3775 - 2309 3861 - Telefax. +598 2309 9220
E-mail sohma@armada.mil.uy

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR N° 0428.26

OCEANO ATLANTICO
NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

PROXIMIDADES BANCO RÍO CHICO
N° 0031 - BOYA OCEANOGRAFICA ESPECIAL, RETIRADA TEMPORALMENTE.

PUERTO DE LA PALOMA
N° 0045 - BOYA PAR 1 LATERAL ESTRIBOR, FALTA Y APAGADA.
N° 0055 - BOYA PAR 2 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.
N° 0060 - BOYA PAR 2 LATERAL BABOR, APAGADA.
N° 0065 - BOYA PAR 3 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.
N° 0075 - BOYA PAR 4 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.
N° 0080 - BOYA PAR 4 LATERAL BABOR, APAGADA.

ANULA AVISO N° 0284.26

Vigente hasta 022359 P JUL.26

Montevideo, 20/V/2026

Códigos Uso Interno	81	18
----------------------------	-----------	-----------



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA
Capurro 980 - Casilla de Correo 1381
Tels. 2309 3775 - 2309 3861
Telfax. 5982 - 2309 9220
Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº 0521.26

RIO DE LA PLATA

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

NOVEDAD ACTUALIZADA: Nº 1135, 1200, 1220

EMISARIO PUNTA BRAVA

Nº 1146 - BOYA OCEANOGRÁFICA PUNTA BRAVA ESPECIAL, RETIRADA TEMPORALMENTE.

CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE MONTEVIDEO

-TRAMO CON ORIENTACIÓN ESE-WNW (Km 56.7 AL 13.5)

Nº1156 - BOYA KM 56.7 AGUAS SEGURAS, APAGADA Y RACON INOPERATIVO.

Nº1158 - BOYA PAR KM 51 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

Nº 1170 - BOYA PAR KM 39 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE MONTEVIDEO

-TRAMO CON ORIENTACIÓN ESE-WNW (Km 11 AL 6.5)

Nº 1255 - BOYA PAR KM 11 LATERAL BABOR, ENCONTRANDOSE EN 35°00.2113' S 056°11.5162' W.

Nº 1260 - BOYA PAR KM 11 LATERAL ESTRIBOR, ENCONTRANDOSE EN 34°59.9592' S 056°11.4169' W.

Nº 1265 - BOYA PAR KM 9.5, LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

Nº 1270 - BOYA PAR KM 9.5 LATERAL ESTRIBOR, LUZ NO CONFIABLE.

Nº 1275 - BOYA PAR KM 8 LATERAL BABOR, ENCONTRANDOSE EN 34°59.1129' S 056°13.2150' W.

Nº 1290 - BOYA PAR KM 6.5 LATERAL BABOR, ENCONTRANDOSE EN 34°58.3515' S 056°13.6069' W.

Nº 1295 - BOYA PAR KM 6.5 LATERAL ESTRIBOR, ENCONTRANDOSE EN 34°58.2351' S 056°13.2933' W.

BAHÍA DE MONTEVIDEO

-PUERTO DE MONTEVIDEO

Nº 1365 - BALIZA MUELLE DE ESCALA, RETIRADA TEMPORALMENTE.

CANAL DE ACCESO A DARSENA LA TEJA

Nº 1425 - BOYA DE AMARRE A 1, FALTA.

Nº 1430 - BOYA DE AMARRE A 2, FALTA.

Nº 1431 - BOYA DE AMARRE A 3, CORRIDA 10 MTS.

ZONA DE FONDEO CAPURRO

Nº 1450 - BOYA Nº1 LATERAL BABOR, APAGADA

CANAL CAMACHO

Nº 2120 - BOYA PAR Nº 1 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2125 - BOYARIN PAR Nº 1 LATERAL BABOR, FALTA.

Nº 2130 - BOYARIN Nº 2 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2140 - BOYARIN PAR Nº 4 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2145 - BOYA PAR Nº 4 LATERAL BABOR, FALTA.

Nº 2150 - BOYARIN Nº 5 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2155 - BOYARIN Nº 6 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2165 - BOYARIN PAR Nº 7 LATERAL BABOR, FALTA.

Nº 2170 - BOYARIN Nº 8 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2175 - BOYARIN Nº 9 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2185 - BOYA PAR Nº 10 LATERAL BABOR, CORRIDA 50 MTS AL N, Y LUZ NO CONFIABLE.

Nº 2205 - BOYARIN Nº 14 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2210 - BOYARIN Nº 15 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2215 - BOYARIN Nº 16 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2230 - BOYARIN Nº 19 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2240 - BOYA PAR Nº 20 LATERAL BABOR, FALTA.

Nº 2260 - BOYA PAR Nº 24 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2265 - BOYARIN PAR Nº 24 LATERAL BABOR, FALTA.

CANAL PUNTA INDIO

Nº 3000 - BOYA KM 239.1 AGUAS SEGURAS, APAGADA.

Nº 3005 - BOYA KM 239.1 PELIGRO AISLADO, FALTA.

Nº 3085 - BOYA PAR KM 213 LATERAL BABOR, AIS FUERA DE SERVICIO.

Nº 3130 - BOYA PAR Nº 1 KM 201.6 LATERAL ESTRIBOR, AIS FUERA DE SERVICIO.

Nº 3140 - BOYA PAR Nº 2 KM 197.4 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 3445 - BOYA PAR KM 120.4, LATERAL BABOR, ENCONTRANDOSE EN 35° 00.835' S 057° 11.611' W.

CANAL INTERMEDIO

Nº 3505 - BOYA KM 93 AGUAS SEGURAS, APAGADA.

CANALES A MARTÍN GARCÍA - PASO FARALLÓN
Nº 4115 - BOYA PAR KM 57.5 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 40 MTS HACIA AFUERA DEL CANAL.
Nº 4131 - BOYA PAR KM 60.5 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 40 MTS HACIA AFUERA DEL CANAL.

CANALES A MARTÍN GARCÍA - PASO DE SAN JUAN
Nº 4320 - BOYA KM 84.7 ESPECIAL, FALTA.
Nº 4325 - BOYA KM 85.7 ESPECIAL, FALTA.

CANALES A MARTÍN GARCÍA - POZOS DE SAN JUAN
Nº 4350 - BOYARIN KM 87.6 ESPECIAL, FALTA.
Nº 4375 - BOYARIN KM 89.8 ESPECIAL, FALTA.
Nº 4390 - BOYARIN KM 92.0 ESPECIAL, FALTA.

PROXIMIDADES BAHÍA DE SAMBOROMBÓN
Nº 8171 - BOYA KM 200.800 AGUAS SEGURAS, FALTA.

CASCOS A PIQUE FUERA DE LOS CANALES - RADA LA PLATA
Nº 8230 - BOYA PELIGRO AISLADO HILLSTONE SUR, FALTA.
Nº 8245 - BOYA PELIGRO AISLADO "DON AGUSTIN", FALTA.
Nº 8295 - BOYA PELIGRO AISLADO "TUPI" SE, FALTA.

ANULA AVISO Nº 0517.26


Vigente Hasta 062359 P AGO.26
Montevideo, 26/06/2026

Códigos Uso Interno	81	50
----------------------------	----	----



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ARMADA NACIONAL

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA
Capurro 980 - Casilla de Correo 1381 - Tel. 2309 3775 - 2309 3861 Fax +598 2309 9220
E-mail sohma@armada.mil.uy



AVUR N° 0531.26

RIO URUGUAY
NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

NOVEDAD ACTUALIZADA: 9655

MUELLE ONTUR

N° 9050 - BALIZA KM 4.7 CABECERA SUR, LUZ NO CONFIABLE.
N° 9055 - BALIZA KM 4.9 CABECERA NORTE, LUZ NO CONFIABLE.
N° 9060 - BALIZA DUQUE DE ALBA KM 5.0, FALTA.

PROXIMIDADES ARROYO SAUCE

N° 9085 - BOYA N° 4 ANP BOYA DE AMARRE, RETIRADA.

PROXIMIDADES ARROYO DE LA AGRACIADA

N° 9125 - BOYA KM 18.4 LATERAL BABOR, FALTA.
N° 9130 - BOYA KM 21.4 LATERAL ESTRIBOR CANAL DE LA AGRACIADA, APAGADA.

ZONA DE ALIJO Y COMPLEMENTO DE CARGA PUNTA DEL ARENAL

N° 9157.2 - BOYA LA ISABEL SUR ESPECIAL, AVERIADA.

CANAL MARQUEZ

N° 9160 - BOYA PAR KM 29.2 LATERAL BABOR, APAGADA.
N° 9175 - BOYA PAR KM 30.4 LATERAL BABOR, APAGADA.
N° 9185 - BOYA PAR KM 34.3 LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO MARQUEZ

N° 9205 - BOYA INTRAMAR KM 36.2 PELIGRO AISLADO, FALTA.
N° 9265 - BOYA PAR KM 43.4 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

PUNTA CABEZA DE NEGRO

N° 9285 - BOYA KM 47.5 LATERAL ESTRIBOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO PUNTA AMARILLA

N° 9315 - BOYA KM 53.6 BOYA LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO PUNTA AMARILLA

N° 9340 - BOYA KM 54.6 LATERAL BABOR, APAGADA.

CANAL DE LAS TARANTANAS

N° 9350 - BOYA KM 58.4 PELIGRO AISLADO MARIA CELIA, FALTA.

PASO PUNTA CABALLOS

N° 9425 - BOYA KM 76.3 PELIGRO AISLADO CHATA N° 17, APAGADA.

CANAL DE LOS INGLESSES

N° 9435 - BOYA PAR KM 77.6 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.
N° 9455 - BOYA KM 83.2 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.
N° 9460 - BOYA KM 84.8 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

PASO BARRIZAL

N° 9500 - BOYA LAS CAÑAS KM 89.5 LATERAL BABOR, APAGADA.
N° 9515 - BOYA T7 A ESPECIAL, APAGADA.

PROXIMIDADES PUNTA RÍOS

N° 9565 - BOYA KM 94.2 "DOÑA TEODOLINA" PELIGRO AISLADO, APAGADA.

TERMINAL ORIÓN

N° 9655 - BALIZA EXTREMO ESTE, APAGADA.

PASO TRES CRUCES.

N° 9805 - BOYA KM 118.5 LATERAL BABOR, APAGADA.

PASO BANCO FRANCÉS

N° 9935 - BOYA KM 138.3 LATERAL BABOR, APAGADA.

N° 9940 - BOYA KM 140.2 LATERAL BABOR, FALTA.

PASO BONFIGLIO

N° 9950 - BOYA KM 143.3 CANAL PRINCIPAL BABOR, APAGADA.

N° 9975 - BOYA KM 148.8 LATERAL ESTRIBOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO BANCO GRANDE

N° 9995 - BOYA KM 152.5, LUZ NO CONFIABLE.

N° 10010 - BOYA KM 156.2 LATERAL ESTRIBOR, LUZ NO CONFIABLE.

N° 10015 - BOYA KM 157.5 LATERAL ESTRIBOR, LUZ NO CONFIABLE.

CANAL CASA BLANCA

N° 10300 - BOYA KM 200 CARDINAL ESTE, APAGADA.

VISTA NAVEGANDO AGUAS ABAJO

N° 30000 - BALIZA KM 105.15, APAGADA.

N° 30015 - BALIZA KM 105.15, APAGADA.

N° 30020 - BALIZA KM 105.15, APAGADA.

N° 30025 - BALIZA KM 105.15, APAGADA.

VISTA NAVEGANDO AGUAS ARRIBA

N° 30045 - BALIZA KM 105.2, LUZ NO CONFIABLE.

N° 30055 - BALIZA KM 105.2, APAGADA.

N° 30065 - BALIZA KM 105.2, APAGADA.

PASO TRES CRUCES

N° 9820 - BOYA KM 121.3 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

PASO BANCO FRANCES

N° 9940 - BOYA KM 140.2 LATERAL BABOR, APAGADA.

N° 9945 - BOYA KM 142 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

PASO BONFIGLIO

N° 9950 - BOYA KM 143.3 CANAL PRINCIPAL BABOR, APAGADA.

N° 9975 - BOYA KM 148.8 LATERAL ESTRIBOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO BANCO GRANDE

N° 9995 - BOYA KM 152.5 LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO MONTAÑA

N° 10070 - BOYA PAR KM 167.7 LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO ALTOS Y BAJOS

N° 10125 - BOYA KM 179.2 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

PASO GARIBALDI

N° 10135 - BOYA KM 181.3 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

PASO ARROYO NEGRO

N° 10145 - BOYA KM 184.1 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

PASO MONTAÑA

N° 10060 - BOYA KM 167.3 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

N° 10070 - BOYA PAR KM 167.7 LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO ARROYO NEGRO

N° 10170 - BOYA KM 187.1 CANAL PRINCIPAL ESTRIBOR, APAGADA.

CANAL ACCESO PUERTO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

N° 10185 - BALIZA FARO "STELLA MARIS" KM 0.900, LUZ NO CONFIABLE.

PUENTE INTERNACIONAL GENERAL ARTIGAS

N° 10390 - BOYA PAR KM 212.7 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

N° 10395 - BOYA PAR KM 211.7 LATERAL BABOR, APAGADA.

N° 10400 - BOYA PAR KM 213 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

N° 10405 - BOYA PAR KM 213 LATERAL BABOR, APAGADA.

VISTA NAVEGANDO AGUAS ABAJO
N° 30085 - BALIZA KM 212.35, APAGADA.

VISTA NAVEGANDO AGUAS ARRIBA
N° 30090 - BALIZA KM 212.4, APAGADA.
N° 30100 - BALIZA KM 212.4, LUZ NO CONFIABLE.
N° 30105 - BALIZA KM 212.4, APAGADA.
N° 30110 - BALIZA KM 212.45, FALTA.
N° 30115 - BALIZA KM 212.45, FALTA.

PASO SAN FRANCISCO
N° 10440 - BOYA KM 218.7 PELIGRO AISLADO, FALTA.
N° 10455 - BOYA KM 219.8 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

ISLA DEL QUEGUAY GRANDE
N° 10465 - BOYA KM 221.7 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA Y CORRIDA 160 MTS AL SE.
N° 10480 - BOYA KM 226.1 PELIGRO AISLADO, FALTA.

PASO PERUCHO VERNE
N° 10510 - BOYA KM 230.8 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 70 MTS AL SW.
N° 10515 - BOYA KM 234 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 235 MTS AL S.

PASO GRASERIA
N° 10530 - BOYA KM 242.6 LATERAL BABOR, FALTA.

PASO CANCHA SECA
N° 10600 - BOYA KM 256.8 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

PASO SAN JOSE
N° 10640 - BOYA KM 273.1 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 55 MTS AL SW.

PASO GUAVIYU
N° 10685 - BOYA PAR KM 282.6 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.
N° 10725 - BOYA KM 284.5 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 60 MTS AL SW.

PASO CHAPICUY
N° 10765 - BOYA PAR KM 293.3 LATERAL BABOR, CORRIDA 95 MTS AL SE.
N° 10770 - BOYA PAR KM 293.3 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 100 MTS AL E.
N° 10785 - BOYA KM 297.9 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 55 MTS AL E.

PASO HERVIDERO
N° 10800 - BOYA KM 304.5 LATERAL BABOR, FALTA.
N° 10805 - BOYA KM 305.2 PELIGRO AISLADO, FALTA.
N° 10810 - BOYA KM 305.7 LATERAL BABOR, CORRIDA 1110 MTS AL SE.
N° 10815 - BOYA KM 307.4 LATERAL BABOR, CORRIDA 860 MTS AL NE.
N° 10820 - BOYA KM 308 LATERAL BABOR, CORRIDA 640 MTS AL SE.
N° 10825 - BOYA KM 308.2 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 175 MTS AL E.

PASO YUQUERI
N° 10895 - BOYA KM 326.1 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 80 MTS AL SW.

PASO CORRALITO
N° 10925 - BOYA PAR KM 329 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 50 MTS AL SW.
N° 10945 - BOYA KM 330 LATERAL BABOR, FALTA.

PASO LA CABALLADA
N° 11000 - BOYA KM 332.2 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

ANULA AVISO N°0516.26

Vigente Hasta 112359 P AGO.26
Montevideo, 30/VI/2026