
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY ARMADA NACIONAL SERVICIO DE OCEANOGRAFÍA HIDROGRAFÍA Y METEOROLOGÍA DE LA ARMADA



INSTRUCCIONES

La información sobre seguridad marítima es de interés vital para todos los buques. Por consiguiente, es esencial que se apliquen normas comunes para recopilar, preparar y difundir esta información en el marco del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM).

Los radioavisos náuticos se emiten en cumplimiento de lo dispuesto en la regla V/4 del Convenio SOLAS y contienen información que puede tener una relación directa con la seguridad de la vida humana en el mar. Una característica esencial de los radioavisos náuticos es que frecuentemente están basados en información incompleta o sin confirmar, lo que los navegantes deben tener en cuenta al decidir qué nivel de fiabilidad darle a la información que contienen.

El presente compilado de radioavisos náuticos y avisos meteorológicos se divide en dos secciones, siendo la organización como se detalla a continuación:

SECCIÓN 1. Radioavisos Náuticos

- a. Radioavisos meteorológicos (si existe radioaviso meteorológico vigente)
- b. Radioavisos de zona Océano Atlántico
- c. Radioavisos de zona Rio de la Plata
- d. Radioavisos de zona Rio Uruguay
- e. Radioavisos de ríos y lagunas interiores

NOTA: En esta sección se incluyen novedades de balizamiento de señales que no figuran en la Publicación N° 5 "Lista de Faros y Señales Marítimas"

SECCIÓN 2. Radioavisos Náuticos – Novedades de Balizamiento

- a. Novedades de Balizamiento de Océano Atlántico
- b. Novedades de Balizamiento del Rio de la Plata
- c. Novedades de Balizamiento del Rio Uruguay

Se informa además que este archivo se actualiza diariamente a las 13:00 (Hora local).



SECCIÓN 1

Radioavisos Náuticos

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381 Tels. 3093775 3093861 Telfax. 5982 - 3099220 Email sohma@armada.mil.uy MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0835.25

AVISO DE TEMPORAL FUERTE

PARA RIO DE LA PLATA

SE FORMULA POR RACHAS DE VIENTOS DE LOS SECTORES S Y SW EQUIVALENTES A LA FUERZA 8 DE LA ESCALA BEAUFORT (34-40 NUDOS) Y OCASIONALMENTE FUERZA 9 (41-47 NUDOS)

VALIDEZ: HASTA 162200 P NOV.25

PARA MAR TERRITORIAL URUGUAYO

SE FORMULA POR RACHAS DE VIENTOS DE LOS SECTORES S Y SW EQUIVALENTES A LA FUERZA 8 DE LA ESCALA BEAUFORT (34-40 NUDOS) Y OCASIONALMENTE FUERZA 9 (41-47 NUDOS)

VALIDEZ: HASTA 162200 P NOV.25

INFORMACION PROVISTA POR EL INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGIA

ANULA AVISO Nº 0834.25

Vigente Hasta 162200 P NOV.25 inclusive

Montevideo, 16/11/2025

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381 Tels. 3093775 3093861 Telfax. 5982 - 3099220 Email sohma@armada.mil.uy MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0831.25

OCEANO ATLANTICO

REMOLQUE

EN 35° 12´ S 055° 30´ W B/R (SL) "OCEANUS M" 9LS2089 TOMA REMOLQUE AL B/T (AR) "MAR TIRRENO" 9LU2024

LARGO DEL REMOLQUE 300 METROS RUMBO 085° VELOCIDAD 4 NUDOS DIRIGIENDOSE A

LAGOS (NIGERIA)

Vigente Hasta 172359 P NOV.25 inclusive

Montevideo, 14/11/2025

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381 Tels. 3093775 3093861 Telfax. 5982 - 3099220 Email sohma@armada.mil.uy MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0796.25

RIO DE LA PLATA

PUNTA LOBOS - PUNTA DEL TIGRE

SE REALIZARAN EJERCICIOS DE TIRO EN EL AREA COMPRENDIDO POR LOS SIGUIENTES PUNTOS REPRESENTADOS EN LA CARTA N°40:

34°54.20'S 056°15.70' W 34°57.67'S 056°17.52' W 34°57.42'S 056°19.17' W 34°56.68'S 056°20.55' W 34°53.95'S 056°17.33' W

DIA 31 OCT.25 DESDE 0600 P HASTA 2000 P DEL 01 AL 30 DE NOV.25 DESDE 0600 P HASTA 2100 P

SE PROHIBE LA NAVEGACION DENTRO DEL AREA INDICADA

ANULA AVISO N°0738.25

Vigente Hasta 302200 P NOV.25 inclusive

Montevideo, 31/10/2025

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381 Tels. 3093775 3093861 Telfax. 5982 - 3099220 Email sohma@armada.mil.uy MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0797.25

RIO DE LA PLATA

EMBARCACION HUNDIDA

EN 34°53.916' S 055°16.691' W SE ENCUENTRA EMBARCACION HUNDIDA "EL CHISPAS" ESLORA 5.05 MTS MANGA 2.13 MTS PUNTAL 0.81 MTS

LA MISMA SE ENCUENTRA SIN SEÑALIZAR

NAVEGAR CON PRECAUCION EN LA ZONA

ANULA AVISO N°0635.25

Vigente Hasta 122359 P DIC.25 inclusive

Montevideo, 31/10/2025

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381 Tels. 3093775 3093861 Telfax. 5982 - 3099220 Email sohma@armada.mil.uy MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0798.25

RIO DE LA PLATA

EMBARCACION HUNDIDA

EN 34°55.80' S 055°16.40' W REPORTAN EMBARCACION HUNDIDA "CLARA S"

LA MISMA SE ENCUENTRA SIN SEÑALIZAR

NAVEGAR CON PRECAUCION EN LA ZONA.

ANULA AVISO Nº 0636.25

Vigente Hasta 122359 P DIC.25 inclusive

Montevideo, 31/10/2025

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0826.25

CANALES A MARTIN GARCIA TAREAS DE DRAGADO

SE ENCUENTRA REALIZANDO TAREAS DE DRAGADO LA DRAGA B/BEL "MINERVA" ORSC EN PROXIMIDADES DEL KM 110 CANALES A MARTIN GARCIA FUERA DEL CANAL DE NAVEGACION

ZONA DE DESCARGA EN 34° 09.12' S 058° 13.10' W

BUQUES DEBERAN SOLICITAR PASO A DICHA DRAGA CON UNA HORA DE ANTELACION A ZONA DE OPERACIONES POR CANAL 81 VHF

Vigente Hasta 262359 P DIC.25 inclusive

Montevideo, 14/11/2025

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381

Tels. 3093775 3093861

Telfax. 5982 - 3099220

Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0830.25

RIO DE LA PLATA

CANAL ACCESO PUERTO DE MONTEVIDEO

POR TAREAS DE DRAGADO ENTRE LOS KM 6.5 Y 11 DEL CANAL DE ACCESO REPOSICIONADAS

TEMPORALMENTE LAS SEÑALES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

- LF 1290 BOYA PAR KM 6.5 (LATERAL BABOR) EN 34°58.3515' S 056°13.6069' W
- LF 1295 BOYA PAR KM 6.5 (LATERAL ESTRIBOR) EN 34°58.2351' S 056°13.2933' W
- LF 1275 BOYA PAR KM 8 (LATERAL BABOR) EN 34°59.1129' S 056°13.2150' W
- LF 1280 BOYA PAR KM 8 (LATERAL ESTRIBOR) EN 34°58.9404' S 056°12.9688' W
- LF 1265 BOYA PAR KM 9.5 (LATERAL BABOR) EN 34°59.7546' S 056°12.4917' W
- LF 1270 BOYA PAR KM 9.5 (LATERAL ESTRIBOR) EN 34°59.5284' S 056°12.3081' W
- LF 1255 BOYA PAR KM 11 (LATERAL BABOR) EN 35°00.2113' S 056°11.5162' W
- LF 1260 BOYA PAR KM 11 (LATERAL ESTRIBOR) EN 34°59.9592' S 056°11.4169' W

SE RECOMIENDA AL NAVEGANTE CONSULTAR CON CONTROL MONTEVIDEO SOBRE LAS TAREAS DE DRAGADO LLEVADAS A CABO.

ANULA AVISO N° 0674.25

Vigente Hasta 262359 P DIC.25 inclusive

Montevideo, 14/11/2025

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381 Tels. 3093775 3093861 Telfax. 5982 - 3099220 Email sohma@armada.mil.uy MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0787.25

RIO URUGUAY

PROXIMIDADES MUELLE ANCAP

SE ESTAN REALIZANDO OBRAS DE CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANFERENCIA FLUVIAL DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DELIMITADA Y SEÑALIZADA POR BOYARINES ESPECIALES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

COLOR: AMARILLO

MARCA DE TOPE: CRUZ EN FORMA DE X

LUZ: DOS DESTELLOS AMARILLOS CADA 5 SEGUNDOS

ALCANCE: 2 MILLLAS NAUTICAS

EN LAS SIGUIENTES POSICIONES:

1) 32° 15.31´ S 058° 05.66´ W

2) 32° 15.31´ S 058° 05.75´ W

3) 32° 15.50′ S 058° 05.68′ W

4) 32° 15.49´ S 058° 05.79´ W

NAVEGAR CON PRECAUCION EN LA ZONA

Vigente Hasta 092359 P DIC.25 inclusive

Montevideo. 28/10/2025

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381 Tels. 3093775 3093861 Telfax. 5982 - 3099220 Email sohma@armada.mil.uy MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0805.25

RIO URUGUAY

TAREAS DE DRAGADO

ENTRE EL KM 275 Y EL KM 280, FUERA DEL CANAL DE NAVEGACIÓN, SE ENCUENTRA REALIZANDO TAREAS DE DRAGADO Y COLOCACION DE CAÑOS, LA DRAGA "NC" CAB 7561, TRABAJANDO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- 1 31° 47′47.99"S 58°03′35.25"W
- 2 31° 47′35.40"S 58°03′22.63"W
- 3 31° 48′36.84"S 58°03′45.50"W
- 4 31° 48′36.71"S 58°03′39.12"W
- 5 31° 48′38.59"S 58°04′01.22" W
- 6 31° 48′55.08"S 58°03′47.21"W
- 7 31° 49′03.59"S 58°03′59.99"W
- 8 31° 49′00.84"S 58°04′10.17"W
- 9 31° 49´25.88"S 58°04´38.16"W
- 10 31° 49′16.17"S 58°04′46.28"W

POR MAS INFORMACION COMUNICARSE CON PREFECTURA DE PAYSANDU (CWC32) POR CANAL 16.

Vigente Hasta 162359 P DIC.25 inclusive

Montevideo, 4/11/2025

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381 Tels. 3093775 3093861 Telfax. 5982 - 3099220 Email sohma@armada.mil.uy MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0829.25

RIO URUGUAY

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

SERAN ESTABLECIDOS NUEVOS SERVICIOS DE BALIZAMIENTO ENTRE LOS KM 207.8 AL 336. ESTE SERVICIO CONSTA DE LA REPRESENTACION VIRTUAL DE SEÑALES LAS QUE SERAN VISUALIZADAS A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE VISUALIZACION DE CARTOGRAFIA ELECTRONICA (ECDIS) CON ENTRADA DE DATOS AIS.

Vigente Hasta 262359 P DIC.25 inclusive

Montevideo, 14/11/2025

SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 Casilla de Correo 1381 Tels. 3093775 3093861 Telfax. 5982 - 3099220 Email sohma@armada.mil.uy MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº: 0836.25

RIO URUGUAY

PROXIMIDADES BARRANCA DE LOS LOROS

INSTALADAS BOYAS DE AMARRE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: COLOR DE LA ESTRUCTURA: AMARILLA LUZ AMARILLA A DESTELLOS CADA 5 SEGUNDOS

EN LAS SIGUIENTES POSICIONES:

- 1) 33°54.008' S 058°25.361' W
- 2) 33°54.167' S 058°25.339' W
- 3) 33°54.168' S 058°25.292' W
- 4) 33°54.313' S 058°25.260' W

Vigente Hasta 272359 P DIC.25 inclusive

Montevideo, 16/11/2025



SECCIÓN 2

Radioavisos Náuticos

Novedades de Balizamiento



SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA Capurro 980 - Casilla de Correo 1381 - Tels. 2309 3775 - 2309 3861 - Telefax. +598 2309 9220 E-mail sohma@armada.mil.uy

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº 0761.25

OCEANO ATLANTICO NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

PROXIMIDADES BANCO RÍO CHICO

 N° 0031 - BOYA OCEANOGRAFICA ESPECIAL, RETIRADA TEMPORALMENTE.

PUERTO DE LA PALOMA

N° 0045 - BOYA PAR 1 LATERAL ESTRIBOR, FALTA Y APAGADA.

Nº 0055 - BOYA PAR 2 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

Nº 0060 - BOYA PAR 2 LATERAL BABOR, APAGADA.

Nº 0065 - BOYA PAR 3 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

Nº 0075 - BOYA PAR 4 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA. Nº 0080 - BOYA PAR 4 LATERAL BABOR, APAGADA.

ANULA AVISO Nº 0660.25

Vigente hasta 032359 P DIC.25

Montevideo, 22/X/2025

| Códigos Uso Interno | 81 | 35 |
|---------------------|----|----|
|---------------------|----|----|



SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA

Capurro 980 - Casilla de Correo 1381 Tels. 2309 3775 - 2309 3861 Telfax. 5982 - 2309 9220 Email sohma@armada.mil.uy

MONTEVIDEO

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº 0827.25

RIO DE LA PLATA

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

NOVEDAD ACTUALIZADA: Nº 1320

CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE MONTEVIDEO

-TRAMO CON ORIENTACIÓN ESE-WNW (Km 11 AL 6.5)

Nº 1255 - BOYA PAR KM 11 LATERAL BABOR, ENCONTRANDOSE EN 35°00.2113' S 056°11.5162' W.

Nº 1260 - BOYA PAR KM 11 LATERAL ESTRIBOR, ENCONTRANDOSE EN 34°59.9592' S 056°11.4169' W.

Nº 1265 - BOYA PAR KM 9.5 LATERAL BABOR, ENCONTRANDOSE EN 34°59.7546' S 056°12.4917' W.

Nº 1270 - BOYA PAR KM 9.5 LATERAL ESTRIBOR, ENCONTRANDOSE EN 34°59.5284' S 056°12.3081' W.

Nº 1275 - BOYA PAR KM 8 LATERAL BABOR, ENCONTRANDOSE EN 34°59.1129' S 056°13.2150' W.

Nº 1280 - BOYA PAR KM 8 LATERAL ESTRIBOR, ENCONTRANDOSE EN 34°58.9404' S 056°12.9688' W.

Nº 1290 - BOYA PAR KM 6.5 LATERAL BABOR, ENCONTRANDOSE EN 34°58.3515' S 056°13.6069' W.

Nº 1295 - BOYA PAR KM 6.5 LATERAL ESTRIBOR, ENCONTRANDOSE EN 34°58.2351' S 056°13.2933' W.

BAHÍA DE MONTEVIDEO

-PUERTO DE MONTEVIDEO

Nº 1365 - BALIZA MUELLE DE ESCALA, RETIRADA TEMPORALMENTE.

CANAL DE ACCESO A DARSENA LA TEJA

Nº 1425 - BOYA DE AMARRE A 1, FALTA.

Nº 1430 - BOYA DE AMARRE A 2, FALTA.

ZONA DE FONDEO CAPURRO

Nº 1449 - BOYA Nº1 LATERAL BABOR, APAGADA.

CANAL CAMACHO

Nº 2120 - BOYA PAR Nº 1 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2125 - BOYARIN PAR Nº 1 LATERAL BABOR, FALTA.

Nº 2130 - BOYARIN Nº 2 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2140 - BOYARIN PAR Nº 4 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2145 - BOYA PAR Nº 4 LATERAL BABOR, FALTA

Nº 2150 - BOYARIN Nº 5 LATERAL ESTRIBOR, FALTA Nº 2155 - BOYARIN Nº 6 LATERAL ESTRIBOR, FALTA

Nº 2165 - BOYARIN PAR Nº 7 LATERAL BABOR, FALTA.

Nº 2170 - BOYARIN Nº 8 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

 $\ensuremath{\,\text{N}^{\circ}}$ 2175 - BOYARIN $\ensuremath{\,\text{N}^{\circ}}$ 9 LATERAL ESTRIBOR, FALTA

Nº 2185 - BOYA PAR Nº 10 LATERAL BABOR, CORRIDA 50 MTS AL N.

N° 2205 - BOYARIN N° 14 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

N° 2210 - BOYARIN N° 15 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 2215 - BOYARIN Nº 16 LATERAL ESTRIBOR, FALTA. Nº 2230 - BOYARIN Nº 19 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

N° 2240 - BOYA PAR N° 20 LATERAL BABOR, FALTA

Nº 2260 - BOYA PAR Nº 24 LATERAL ESTRIBOR, FALTA

Nº 2265 - BOYARIN PAR Nº 24 LATERAL BABOR, FALTA.

CANAL PUNTA INDIO

Nº 3000 - BOYA KM 239.1 AGUAS SEGURAS, APAGADA.

Nº 3005 - BOYA KM 239.1 PELIGRO AISLADO, FALTA.

Nº 3040 - BOYA PAR KM 227 LATERAL ESTRIBOR, FALTA ENCONTRANDOSE EN 34º80.2' S 055º38'W.

N° 3045 - BOYA PAR KM 227 LATERAL BABOR, FALTA

Nº 3085 - BOYA PAR KM 213 LATERAL BABOR, AIS FUERA DE SERVICIO.

Nº 3095 - BOYA PAR KM 210 LATERAL BABOR, FALTA.

Nº 3130 - BOYA PAR Nº 1 KM 201.6 LATERAL ESTRIBOR, AIS FUERA DE SERVICIO.

 N° 3216 - BOYA KM 177 ESPECIAL, FALTA. ENCONTRANDOSE EN 34°55'S 054°02'W.

Nº 3310 - BOYA PAR Nº 18 KM 153 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

CANAL INTERMEDIO

N° 3475 - BOYA KM 99.2 AGUAS SEGURAS, FALTA.

CANALES A MARTÍN GARCÍA - PASO DE SAN JUAN

Nº 4320 - BOYA KM 84.7 ESPECIAL, FALTA.

Nº 4325 - BOYA KM 85.7 ESPECIAL, FALTA.

CANALES A MARTÍN GARCÍA - POZOS DE SAN JUAN

N° 4350 - BOYARIN KM 87.6 ESPECIAL, FALTA. N° 4375 - BOYARIN KM 89.8 ESPECIAL, FALTA.

N° 4390 - BOYARIN KM 92.0 ESPECIAL, FALTA.

INFORMACION ACTUALIZADA AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 PROXIMIDADES BAHÍA DE SAMBOROMBÓN N° 8171 - BOYA KM 200.800 AGUAS SEGURAS, FALTA.

CASCOS A PIQUE FUERA DE LOS CANALES - RADA LA PLATA N° 8230 - BOYA PELIGRO AISLADO HILLSTONE SUR, FALTA. N° 8295 - BOYA PELIGRO AISLADO "TUPI" SE, FALTA.

ANULA AVISO Nº 0818.25

VIGENTE HASTA 262359 P DIC.25

Montevideo, 14/XI/2025

|--|



SERVICIO DE OCEANOGRAFIA, HIDROGRAFIA Y METEOROLOGIA DE LA ARMADA Capurro 980 - Casilla de Correo 1381 - Tel. 2309 3775 - 2309 3861 Fax +598 2309 9220 E-mail sohma@armada.mil.uy

AVISO URGENTE A LOS NAVEGANTES

AVUR Nº 0804.25

RIO URUGUAY NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

NOVEDAD ACTUALIZADA: Nº 9175

MUELLE ONTUR

Nº 9050 - BALIZA KM 4.7 CABECERA SUR, LUZ NO CONFIABLE.

Nº 9055 - BALIZA KM 4.9 CABECERA NORTE, LUZ NO CONFIABLE.

PROXIMIDADES ARROYO SAUCE

N° 9085 - BOYA N° 4 ANP BOYA DE AMARRE, RETIRADA.

PROXIMIDADES ARROYO DE LA AGRACIADA

Nº 9125 - BOYA KM 18.4 LATERAL BABOR, FALTA.

Nº 9130 - BOYA KM 21.4 LATERAL ESTRIBOR CANAL DE LA AGRACIADA, APAGADA.

CANAL MARQUEZ

Nº 9160 - BOYA PAR KM 29.2 LATERAL BABOR, APAGADA.

Nº 9175 - BOYA PAR KM 30.4 LATERAL BABOR, CORRIDA AL W.

Nº 9185 - BOYA PAR KM 34.3 LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO MARQUEZ

Nº 9250 - BOYA PAR KM 40.0 LATERAL BABOR, FALTA.

Nº 9265 - BOYA PAR KM 43.4 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

Nº 9280 - BOYA KM 45.4 LATERAL BABOR, APAGADA.

PUNTA CABEZA DE NEGRO

Nº 9285 - BOYA KM 47.5 LATERAL ESTRIBOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO PUNTA AMARILLA

Nº 9315 - BOYA KM 53.6 BOYA LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO PUNTA AMARILLA

Nº 9340 - BOYA KM 54.6 LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

CANAL DE LAS TARANTANAS

Nº 9350 - BOYA KM 58.4 PELIGRO AISLADO MARIA CELIA, FALTA.

PASO PUNTA CABALLOS

Nº 9425 - BOYA KM 76.3 PELIGRO AISLADO CHATA Nº 17, APAGADA.

CANAL DE LOS INGLESES

N° 9435 - BOYA PAR KM 77.6 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

N° 9455 - BOYA KM 83.2 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 9460 - BOYA KM 84.8 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

PROXIMIDADES PUNTA RÍOS

Nº 9565 -BOYA KM 94.2 "DOÑA TEODOLINA", PELIGRO AISLADO, AVERIADA.

VISTA NAVEGANDO AGUAS ABAJO

Nº 30000 - BALIZA KM 105.15, APAGADA.

Nº 30015 - BALIZA KM 105.15, LUZ NO CONFIABLE.

N° 30020 - BALIZA KM 105.15, APAGADA.

Nº 30025 - BALIZA KM 105.15, APAGADA.

VISTA NAVEGANDO AGUAS ARRIBA

Nº 30055 - BALIZA KM 105.2, APAGADA.

Nº 30065 - BALIZA KM 105.2, APAGADA.

PASO TRES CRUCES

Nº 9820 - BOYA KM 121.3 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

INFORMACION ACTUALIZADA AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

PASO BANCO FRANCES

Nº 9940 - BOYA KM 140.2 LATERAL BABOR, APAGADA.

Nº 9945 - BOYA KM 142 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

PASO BONFIGLIO

Nº 9950 - BOYA KM 143.3 CANAL PRINCIPAL BABOR, APAGADA.

Nº 9975 - BOYA KM 148.8 LATERAL ESTRIBOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO BANCO GRANDE

Nº 9995 - BOYA KM 152.5 LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO MONTAÑA

Nº 10070 - BOYA PAR KM 167.7 LATERAL BABOR, LUZ NO CONFIABLE.

PASO ALTOS Y BAJOS

Nº 10125 - BOYA KM 179.2 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

PASO ARROYO NEGRO

Nº 10145 - BOYA KM 184.1 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

PUENTE INTERNACIONAL GENERAL ARTIGAS

Nº 10390 - BOYA PAR KM 212.7 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA.

Nº 10395 - BOYA PAR KM 211.7 LATERAL BABOR, APAGADA Y CORRIDA 704 MTS AL S.

Nº 10400 - BOYA PAR KM 213 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA Y CORRIDA 6547 MTS AL S.

Nº 10405 - BOYA PAR KM 213 LATERAL BABOR. APAGADA Y CORRIDA 453 MTS AL S.

VISTA NAVEGANDO AGUAS ABAJO

Nº 30085 - BALIZA KM 212.35, APAGADA.

VISTA NAVEGANDO AGUAS ARRIBA

Nº 30090 - BALIZA KM 212.4, APAGADA.

Nº 30100 - BALIZA KM 212.4, LUZ NO CONFIABLE.

Nº 30105 - BALIZA KM 212.4, APAGADA.

Nº 30110 - BALIZA KM 212.45, FALTA.

Nº 30115 - BALIZA KM 212.45, FALTA.

PASO SAN FRANCISCO

Nº 10440 - BOYA KM 218.7 PELIGRO AISLADO, FALTA.

Nº 10455 - BOYA KM 219.8 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

ISLA DEL QUEGUAY GRANDE

Nº 10465 - BOYA KM 221.7 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA Y CORRIDA 160 MTS AL SE.

 N° 10480 - BOYA KM 226.1 PELIGRO AISLADO, FALTA.

PASO PERUCHO VERNE

Nº 10510 - BOYA KM 230.8 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 70 MTS AL SW.

Nº 10515 - BOYA KM 234 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 235 MTS AL S.

PASO GRASERIA

N° 10530 - BOYA KM 242.6 LATERAL BABOR, FALTA.

PASO CANCHA SECA

Nº 10600 - BOYA KM 256.8 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

PASO SAN JOSE

Nº 10640 - BOYA KM 273.1 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 55 MTS AL SW.

PASO GUAVIYU

N° 10685 - BOYA PAR KM 282.6 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

Nº 10725 - BOYA KM 284.5 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 60 MTS AL SW.

PASO CHAPICUY

Nº 10765 - BOYA PAR KM 293.3 LATERAL BABOR. CORRIDA 95 MTS AL SE.

 ${\sf N^o}$ 10770 - BOYA PAR KM 293.3 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 100 MTS AL E.

Nº 10785 - BOYA KM 297.9 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 55 MTS AL E.

INFORMACION ACTUALIZADA AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025

PASO HERVIDERO

Nº 10800 - BOYA KM 304.5 LATERAL BABOR, FALTA.

Nº 10805 - BOYA KM 305.2 PELIGRO AISLADO, FALTA.

 N° 10810 - BOYA KM 305.7 LATERAL BABOR, CORRIDA 1110 MTS AL SE.

N° 10815 - BOYA KM 307.4 LATERAL BABOR, CORRIDA 860 MTS AL NE.

Nº 10820 - BOYA KM 308 LATERAL BABOR, CORRIDA 640 MTS AL SE.

Nº 10825 - BOYA KM 308.2 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 175 MTS AL E.

PASO YUQUERI

Nº 10895 - BOYA KM 326.1 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 80 MTS AL SW.

PASO CORRALITO

Nº 10925 - BOYA PAR KM 329 LATERAL ESTRIBOR, CORRIDA 50 MTS AL SW.

Nº 10945 - BOYA KM 330 LATERAL BABOR, FALTA.

PASO LA CABALLADA

Nº 11000 - BOYA KM 332.2 LATERAL ESTRIBOR, FALTA.

ANULA AVISO N°0802.25

VIGENTE HASTA 162359 P DIC.25

Montevideo, 04/XI/2025

| Códigos Uso Interno | 58 | 20 |
|---------------------|----|----|
|---------------------|----|----|